




Upprustningsplan för lekplatser och parklekar inom Farsta stadsdelsområde

Del 2: Gubbängen, Hökarängen



Lekplats: Varpavägen
Stadsdel: Gubbängen



Före ombyggnad/upprustning

Bild saknas

Efter ombyggnad/upprustning





Åtgärder utförda år:	1997, 2012, 2015
Beskrivning av åtgärder:	Lekställning byttes ut 1997 och gungställning inklusive fallunderlag byttes 2012. Möblering byttes till ny 2015.
Noteringar parkplan:	Värna naturlek. Öka orienterbarheten till platsen.
Ytbeläggningar:	Naturmark
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick
Möbler:	Möbler är i bra skick



Staket/hägnad:	Räcke runt gungställning i bra skick.
Övrigt:	Sarg runt lekyta med klätterställning rötskadad, behöver bytas framöver.
Behov av åtgärder:	Byte/reparation av sarg.
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Getfotsvägen
Stadsdel: Gubbängen






Åtgärder utförda år:	1999, 2010, 2014
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen upprustades 1999. En vippgunga byttes ut 2010. Gungställningar inklusive fallskydd byttes ut 2014.
Noteringar parkplan:	Stärk koppling mellan gräsyta och lekplats samt lekplats och naturmarksparti genom att ta ned avgränsande staket samt öppna upp i buskage. Utveckla lekdelen vid behov genom att bredda utbudet av aktiviteter för flera åldrar.
Ytbeläggningar:	Beläggning av grus som med tiden blandats med sand från sandytor.
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i ok skick.



Möbler:	Möbler är i gott skick.
Staket/hägnad:	Staket i gott skick.
Övrigt:	Pergolan är i dåligt skick?
Behov av åtgärder:	Pergola behöver åtgärdas.
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Parkleken Nybygget
Stadsdel: Gubbängen





Åtgärder utförda år:	2017
Beskrivning av åtgärder:	Parkleken är omgestaltad och upprustad 2017.
Noteringar parkplan:	Utveckla lek i omkringliggande buskage runt parkleken. Vilket gjordes vid upprustningen 2017.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick.
Lekutrustning:	Liten rutschkana är i dåligt skick. Övrig lekutrustning är i bra skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staket är i bra skick.



Övrigt:	Beläggning där den tidigare parkleksbyggnaden stod åtgärdades inte i samband med upprustningen 2017.
Behov av åtgärder:	En liten rutschbana behöver åtgärdas.
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Kv Stålvinkeln
Stadsdel: Gubbängen





Före ombyggnad/upprustning	Efter ombyggnad/upprustning
	<p>Bild saknas</p>

Åtgärder utförda år:	2012, 2016
Beskrivning av åtgärder:	Den enda lekutrustning som finns är en gungställning som byttes ut 2012 och en sandlåda. Möbler byttes ut 2016. En stor grusyta på lekplatsen har fått ny användning som kluster för stadsodling.
Noteringar parkplan:	Värna naturlek.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar av grus i ganska dåligt skick. Delvis uppblandad med leksand.
Lekutrustning:	Lekutrustning är i bra skick.



Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staketet är i dåligt skick.
Övrigt:	
Behov av åtgärder:	Åtgärda staket
Bedömd investeringskostnad:	Liten

Lekplats: Bordsvägen
Stadsdel: Gubbängen






Åtgärder utförda år:	2001, 2012, 2022
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen upprustad 2001. Gungställning inklusive fallskydd byttes ut 2012. På grund av ledningsarbeten i parken har viss lekutrustning byts till ny i samband ledningsägarens återställning.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt om lekplatsen nämns i parkplanen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar av grus i ganska dåligt skick.
Lekutrustning:	Lekutrustning är i bra skick.
Möbler:	Möbler är i gott skick.



Staket/hägnad:	Staketet är i dåligt skick.
Övrigt:	-
Behov av åtgärder:	Platsen utreds för närvarande för byggnation av bostäder. Fastigheterna kommer att ta en del av lekplatsen i anspråk. I samband med detaljplan utreds om lekplatsen ska bevaras eller rivas. Renovering och anpassning görs i samband med byggnation av exploateringsnämnden.
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Fagerlid
Stadsdel: Hökarängen






Åtgärder utförda år:	2008, 2019
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen upprustad 2008. Parken fick ny belysning 2019 som trygghetsåtgärd.
Noteringar parkplan:	Utveckla lekplatsen med mer utmanande klätterlek. Utveckla sittplatser under tak. Utveckla naturlek genom att öppna upp och bjuda in mellan lekplats och buskage liksom mellan lekplats och naturmark.
Ytbeläggningar:	Flera ytskikt är i dåligt skick.
Lekutrustning:	En del av lekutrustningen är i dåligt skick



Möbler:	En del av möblerna är i dåligt skick.
Staket/hägnad:	Staketet är i dåligt skick.
Övrigt:	Grillplatsen är i dåligt skick
Behov av åtgärder:	Byte eller renovering av stora klätterställningen. Byte av viss småbarnslek och ny sarg kring ytan. Grillplatsen behöver helt göras om. Byte av staket.
Bedömd investeringskostnad:	Stor

Lekplats: Starrmyran
Stadsdel: Hökarängen





Åtgärder utförda år:	2008, 2017, 2020
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen upprustad 2008. Gummiyta bytt 2017. Parken fick ny belysning 2020 som trygghetsåtgärd.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt om lekplatsen står i parkplanen.
Ytbeläggningar:	Barkyta behöver förnyas
Lekutrustning:	Det mesta av lekutrustningen är i bra skick. En del lekutrustning har tagit bort. Trälekredskap spruckna och i dåligt skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick.



Staket/hägnad:	Staketet är i gott skick.
Övrigt:	Regnskydd är i gott skick.
Behov av åtgärder:	Förnya barkyta. Ersätta borttagen lekutrustning. Ersätta dålig lekutrustning. Justering av ett par soffor.
Bedömd investeringskostnad:	Medel

Lekplats: Kryddboden
Stadsdel: Hökarängen





Åtgärder utförda år:	2017
Beskrivning av åtgärder:	Nyanlagd 2017. Den tidigare lekplatsen Kryddboden revs för att ge plats för en ny förskola. Hela den gamla lekplatsen revs och en ny mindre lekplats byggdes.
Noteringar parkplan:	Inget särskilt om lekplatsen står i parkplanen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	-



Övrigt:	Labyrinten är i bra skick
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Konsolvägen

Stadsdel: Hökarängen





Åtgärder utförda år:	2006
Beskrivning av åtgärder:	Upprustad 2006
Noteringar parkplan:	Utveckla naturlek.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	-
Övrigt:	-
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll.



Bedömd investeringskostnad:	Ingen
--------------------------------	-------

Lekplats: Prechtvägen

Stadsdel: Hökarängen



Beskrivning



Åtgärder utförda år:	2006
Beskrivning av åtgärder:	Nyanlagd 2006
Noteringar parkplan:	Inga särskilda noteringar om lekplatsen.
Ytbeläggningar:	Naturmark
Lekutrustning:	Det mesta av lekutrustningen är i bra skick. Trätiger är i dåligt skick.
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	-
Övrigt:	-



Behov av åtgärder:	Trä-tiger åtgärdas inte. Lekplatsen avvecklas efterhand lekutrustning döms ut.
Bedömd investeringskostnad:	Avvecklas på sikt.

Lekplats: Hauptvägen

Stadsdel: Hökarängen



Beskrivning


Åtgärder utförda år:	2006
Beskrivning av åtgärder:	Upprustad 2006
Noteringar parkplan:	Värna och utveckla platsens potential som samlingsplats för närboende. Lekplatsen kan med fördel kompletteras med lek för lite äldre barn. Värna lekbuskage i lekplatsens kanter. Utveckla möjligheten till naturlek.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	-



Övrigt:	
Behov av åtgärder:	Inget utöver sedvanligt underhåll.
Bedömd investeringskostnad:	Ingen

Lekplats: Stadsbudsvägen

Stadsdel: Hökarängen



Före ombyggnad/upprustning	Efter ombyggnad/upprustning
Bild saknas	Bild saknas


Åtgärder utförda år:	2012
Beskrivning av åtgärder:	Gungställning byttes ut 2012
Noteringar parkplan:	Inget särskilt om lekplatsen.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick
Möbler:	-
Staket/hägnad:	Staketet är i dåligt skick.
Övrigt:	-
Behov av åtgärder:	Åtgärda staket



Bedömd investeringskostnad:	Liten
--------------------------------	-------

Lekplats: Kryddhyllan (Muskotvägen)

Stadsdel: Hökarängen





Åtgärder utförda år:	2010
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen upprustades 2010
Noteringar parkplan:	Sitta i solen, ro, lek, grön oas.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick.
Möbler:	Möbler och platsbyggd bänk är i bra skick
Staket/hägnad:	Staketet är i dåligt skick.
Övrigt:	-
Behov av åtgärder:	Åtgärda staket.



Bedömd investeringskostnad:	Avvecklas på sikt.
--------------------------------	--------------------

Lekplats: Hovmästarvägen
Stadsdel: Hökarängen



Åtgärder utförda år:	2007, 2022
Beskrivning av åtgärder:	Lekplatsen upprustades 2007. Möbler målades 2022
Noteringar parkplan:	Lek, grillning, sitta i solen, samvaro.
Ytbeläggningar:	Ytbeläggningar är i bra skick.
Lekutrustning:	Lekutrustningen är i bra skick
Möbler:	Möbler är i bra skick.
Staket/hägnad:	Staketet är i dåligt skick.
Övrigt:	Grillplatsen och sarger är i dåligt skick



Behov av åtgärder:	Åtgärd på staket, ny grill, sarger runt fallskyddsytor behöver åtgärdas.
Bedömd investeringskostnad:	Liten