

Hammarbybackens fot

Kartläggning aktörer
2026-04-02

Gräns i detaljplan mellan parkmark och idrottsmark (Y).

Trafikkontoret
Gång- och cykelsituationen bör ses över. Gångbanan norr om parkeringsplatsen övergår till trottoar vilket inte gör den lämplig för cyklister. Cyklar framförs idag på vägen mellan parkeringsytan och backen, i östlig riktning i hög fart nära utegymmet och bakom backande bilar på parkeringsytan.

Södermalms SdF
Har idag erosionsskador på gångväg och delar av mark under utegym. Sättningsskador under andra delar av utegymmets mark. Önskar se över dagvattenhanteringen på närliggande ytor och utegymmets placering samt möjlighet att tillföra grill och fler sittplatser. Belysning kan också behöva ses över. Väntar sedan tre år på att Sbk ska utse handläggare för hantering av ärende om dricksvattenutkast vid utegymmet.

Stadsdelsområdesgräns mellan Södermalm och Skarpnäck. Södermalm underhåller och sköter utegymmet samt gångvägen och grönyta norr om utegymmet, trots att det ligger på Skarpnäcks mark. Detta då många Sjöstadsbor använder gymmet.

Trafikkontoret
Ska förbättra fördämningsvallen under 2026.

Skistar
Snöröjer parkeringsytan. Det finns inga instruktioner om vart ploghögar ska placeras eller om snön ska köras bort.

Oklart vem som sköter glacis. Större grus från glacis rinner ner på cykelvägen.

Fastighetskontoret
Om Lilla Sickla gård i framtiden görs publik är dagens väg från Sjöstan in i reservatet identifierad som möjlig leveransväg till gården. Dagens befintliga väg är för smal.

Stadsarkivet, Utegymstillverkare, ev SVOA
Enligt uppgift ska marken mot sjön vara bankpålad. Under utegymmet ska marken vara uppbyggd med frigolit. Utbredning oklar. **Ritningar behöver finnas för att bekräfta ovanstående.**

Idrottsförvaltningen
Yta som Idf sökt bygglov för att anlägga en nätstation på. Ny placering under utredning då Tk och Södermalms SdF inte ansåg denna yta som lämplig. Den föråldrade befintliga nätstationen finns idag en bit åt sydost i backen sett från parkeringsplatsen.

Stockholm Exergi
Har en pumpstation för fjärrvärme ca 180 m sydost om parkeringsytan. Angöringsväg till pumpstationen enligt pil.

Skarpnäcks SdF med stöd från Miljöförvaltningen
Problem med vattenpölar på vägen mellan utegymmet och glacisen. Önskar få ordning på alla kajaker som är placerade i eller bredvid naturreservatet. Kajäkningsplatser tydligare. Entréplatsen till Nackareservatet kan förtydligas och förbättras. Önskar också utveckla entréplats åt sydost i höjd med pumpstationen för fjärrvärme.

Naturreservatsgräns

Bedömd flödesväg 100-årsregn.

Skala 1:400 (A3)

