



Hammarbybackens fot

2026-04-02

Bilaga - Kartläggning aktörer



Vit ellips visar parkeringsytan, utegym med mera.
Grön yta visar den andra ytan Skarpnäcks SdF och Miljöförvaltningen vill tydliggöra som entréyta till Nackareservatet.
Röd pil visar Stockholms Exergis väg till pumphuset för fjärrvärme. Röd ellips visar pumphuset som är inbyggt i backen.
Gul pil visar eventuell utredningssträcka för leveransväg till Lilla Sickla gård om gården i framtiden görs publik.



Vattenpölar bildas ofta på cykelvägen. Glacisen har gräs i fogarna längst i öster.



Längre åt väster är det grus mellan glacisens fogar. Gruset rinner ner från glacisen.



Kajaker och kanoter ligger i naturreservatet och precis intill. Det är privatpersoners, en kajakförenings och även Skistars (som hyr ut). Kajakföreningens kajaker ligger här sedan deras båthus vid Lilla Sickla gård brann ned 2023.



Bakom skräpkorgen i mitten av fotot ses entré- och informationstavlor om Nackareservatet.



1 apr. 2026 07:57:20
Södra länken
120 68 Stockholm
Sverige

Söder om utegymmet: Många cyklar kommer i hög hastighet nerför den långa backen från Skistars klubbhus. Behövs avgränsning mellan utegymmet och cykelvägen?




1 apr. 2026 07:57:51
Södra länken
120 68 Stockholm
Sverige

Norr om utegymmet: Utegymsredskap står intill gångvägen.



Marken under utegymmet är ojäm och redskapen lutar.



Prognos över flödesvägar vid ett klimatanpassat 100-årsregn.



Dagens flödesväg för smältvatten stämmer med prognosen för 100-årsregnets flödesväg, se bild på föregående sida. Vid minusgrader blir vattnet is, risk för halka.



Smältvattnets väg sedd från norr. Flödesvägen stämmer med prognosen för 100-årsregnets flödesväg.



Smältvattnet på föregående sida bildar en blöt, kladdig och vid minusgrader halkig yta, över gångvägen norr om parkeringsplatsen. Gångvägen utsätts för erotering och utegymmets fundament blottläggs.



Smält- och regnvatten som rinner ut från parkeringsytan skapar fåror i gångbanan. Utegymmets fundament blottläggs när gruset försvinner.



Smält- och regnvatten från parkeringsytans västra delar skapar fåror i gångbanan och på parkeringsytan.




Ploghögen ger smältvatten som rinner över gångbanan och parkeringsytan.



1 apr. 2026 08:01:57
Hammarby Fabriksväg 111
120 66 Stockholm
Sverige
Hammarbybacken

Gångbanan norr om parkeringsytan övergår i plattlagd trottoar. Att cykla norr om parkeringsytan blir därmed komplicerat.



2 apr. 2026 07:58:27
120 66 Stockholm
Sverige
Hammarbybacken parkering

Foto taget åt öster. Cyklister cyklar på vägen som Stockholm Exergi använder för angoring till pumpstationen för fjärrvärme. Cyklister cyklar framför parkerade bilar. Ska vägen skyltas som cykelbana?




Foto taget åt väster. Vägen cyklister cyklar på leder ut i parkeringsytan. Cyklister som cyklar åt öster får upp en hög hastighet i backen.