

## **Protokoll 9/2024**

fört vid Idrottsnämndens sammanträde tisdagen den 26 november 2024 kl. 17:30-18:15, Hantverkargatan 3D, Glasbruket

**Ledamöter**

Maria-Elsa Salvo (S) Ordförande  
Petra Larsson (S)  
Ann Karlsson (V)  
Marie-Helena Fjällås (MP)  
Anna Cederschiöld (M)  
Leif Söderström (SD)  
Hanna Wistrand (L)  
Anders Öhrling (S)  
Christoffer Hökmark (M) ersätter Mikael Sundin (M)  
Mikael Peterson (C) Vice ordförande  
Hassan Jama (V)

**Ersättare**

Rami El Hallak (S)  
Lotten Hammar (S)  
Niki Konomi (S)  
Roine Löfgren (SD)  
Hamid Ershad Sarabi (C)

**Övriga närvarande**

Peter Ahlström Enhetschef  
Tomas Gustavsson Tjänsteman  
Marina Höglund Förvaltningschef  
Marie Norrberg Sekreterare  
Susanne Olsson Avdelningschef  
Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare  
Annika Press Avdelningschef

**Paragraf**

§§1-18

**Sekreterare**

Marie Norrberg

**§ 1****Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll****Beslut**

Idrottsnämnden utser vice ordföranden Mikael Peterson (C) att tillsammans med ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 3 december.



**§ 2**

**Anmälan av delegationsbeslut fattade inom  
idrottsförvaltningen**

Inga delegationsbeslut fanns anmälda till dagens sammanträde.

**§ 3****Anmälningssärenden**

- A. Funktionshinderrådets protokoll
- B. Svar på medborgarförslag om idrottsanläggningar vid Bromma flygplats
- C. Ombyggnad av omklädningsbyggnad tillhörande ishall på Grimsta IP. Slutredovisning
- D. Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1. Slutredovisning
- E. Anläggande av en 11-spels konstgräsplan, utegym och servicebyggnader på Årstafältet, del av Årsta 1:1. Lägesrapport

**Beslut**

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

**Särskilt uttalande**

Vice ordföranden Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande på anmälningssärende 3C:

Även i det här ärendet stämmer inte slutrapporten överens med verkligheten. Det är dock inte lika illa som i fallet med Mälarhöjdens ishall. Något de båda ärendena har gemensamt är att alla föreningar på plats har drabbats hårt ekonomiskt och medlemsmässigt av ombyggnationerna. Vi har stämt av med föreningen som ha följande att tillägga:

- Man kan väl ifrågasätta Idrottsförvaltningens medgörlighet då den utdragna processen har förorsakat stora problem för föreningen och faktiskt gjort att föreningen idag har stora problem med tillväxt och sin ekonomi!
- Vidare så är de s.k. entresolplanet och under det inte att klassa som varken färdigställda för bruk eller lämpliga för tilltänkt verksamhet (gym)!
- Angående föreningsförrådet så är tillgängligheten till det mycket begränsat då passage till det måste ske igenom ett av omklädningsrummen!
- Att totalytan har ökat från 310 kvm till 650kvm låter väl positivt, men en stor del av ytökningen består i en onödigt stor korridor och flera oanvändbara ytor, så viljan att skapa en mer jämlikshomogen anläggning har misslyckats!
- Frågar vi vaktmästare så tror jag de kan vara eniga om att man inte helt anser projektet vara klart då man är i stånd att byta ut pappershållare som var felkonstruerade och/eller felplacerade. Många mindre justeringar som tar lång tid att ordna. Felskruvade sittbänkar som klämde spelare mm.

- Golven i omklädningsrummen får de inte till. Man tror att entreprenören gjorde fel från början med att ev lägga fel behandling på dem.
- Det är inte 7 omklädningsrum - möjligen 5 + 2 halva rum.
- Vidare så läggs det nu på hyra på det tillbyggda föreningsförrådet som i planritningarna "erbjöds" oss. Hade vi vetat detta hade vi nog hellre bett om ytterligare ett omklädningsrum för det var ett möjligt alternativ vid tiden för planritningarna.
- Även om vi har en stor förbättring är det inte helt klart. Mycket med anledning av gymen - belysning m.m. samt golven i omklädningsrummen.
- Ser också att det står att vår is är mycket bättre nu med anledning av den nya anläggningen. Det stämmer inte och vi har haft ett antal problem med det nya sytemet som inte fryser ordentligt.
- Vill de verkligen hjälpa oss så kan de använda pengar till att installera en modernare matchklocka i ishallen. Den vi har är inte godkänd för landskamper och större tävlingar.

Vi ser fram emot en återrapportering av verkligt nuläge och en tidsplan för att åtgärda utestående problem.

Vice ordföranden Mikael Peterson (C), Hanna Wistrand (L) och Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) lämnar särskilt uttalande enligt följande på anmälningsärendet 3D :

Vi har stämt av slutredovisningen med Svenska Ishockeyförbundet och har fått ta del av deras besiktningsprotokoll. Läsningen är häpnadsväckande. Det är oerhört många nedslag, även om man räknar bort de som innefattar regelverk för spel i de högre divisionerna. Protokollet bifogas som en bilaga. Några av punkterna listas nedan men en av de stora delarna är att belysningen är underkänd trots att den är ny och flexsargen tillåts inte flexa som den ska.

Ur protokollet (se bilaga)

4.1.1 – Flera föreningar som vistas i anläggningen, svårt att hålla koll. Ingen som räknar vid dörren, men statistik förs på antalet åskådare från sekretariatet.

2.4.4 – Sjukvårdsrummet saknar första förband.

3.16 – Defibrillator saknas, tydlig skyltning om var den sätts upp när den är på plats.

3.5.2 – Saknas Cafeteria/kiosker, finns ett utrymme som skulle kunna användas men det är idag låst och inte heller anpassat för att användas som cafeteria.

1.3.3 – springor större än regelverket tillåter (se bild)

1.3.6 – Sargen kan inte flexa som tänkt då det på flera platser runt sargen som blockerar, sekretariatet, Skyddsglasets slut.

1.3.3.4 – Monterat så att flex inte tillåts.

1.3.5 – Skyddsnätet hänger inte 8,5m fram från sargens kortsida.

1.6 – Målburarna saknar den övre dynan.

2.1 – Spelarbåsens bänkyta är kortare än 10m uppmätt till 7,7m, spelarbåsen börjar inte heller 2m från mittlinjen.

2.1.1 – Saknas anslag mellan spelarbås om var det går att hitta defibrillator.

2.3 – Saknas bänkyta måttet vid besiktning är 290cm minsta tillåtna är 400cm.

1.4 – Belysningen är ojämn och flera skuggor på isen uppstår då NoFall-skenan är monterad så den täcker belysningen. Förslag om att flytta belysningens armaturer är kommunicerad under besiktningen. Jämnheten är idag 0,56. Lägsta godkända är 0,65.

Protokollet är upprättat den 25 juni och man har därefter 8 veckor på sig att åtgärda felen.

Läckan som uppstått och driftstörningarna gällande isen omnämns inte över huvudtaget.

[https://www.battrestadsdel.se/hagersten-](https://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/fruangen/ammoniakgas-lackte-ut-i-nya-ishallen-ishockeylag-evakuerades/)

[liljeholmen/fruangen/ammoniakgas-lackte-ut-i-nya-ishallen-](https://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/fruangen/ammoniakgas-lackte-ut-i-nya-ishallen-ishockeylag-evakuerades/)

[ishockeylag-evakuerades/](https://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/fruangen/ammoniakgas-lackte-ut-i-nya-ishallen-ishockeylag-evakuerades/) Läckan gällde ammoniakgas som kan ge svåra skador, som tur var fungerade larmet och ingen kom till skada. Läckaget berodde på att en av de helt nya underväxlarna var trasig. Isen har varit instabil men verkar nu fungera.

Rapport från förening meddelar att sjukvårdsförband och defibrillator har åtgärdats ovan.

Förening lyfter även vaktmästarnas situation, dvs att det inte finns något utrymme i ishallen som vaktmästarna kan hålla till i mer än ismaskinsgaraget.

Kanslirum 1 - MB Hockey

Kanslirum 2 – tilldelat DIF men är tomställt

Sätra konståkning har inte fått något kansli rum.

Från vecka 47 har DIF fyra träningstider i ishallen

Tisdagar/Torsdagar 16:00 och 20:00. DIF jhar haft två förråd sedan hallen öppnade, de är fortfarande tomställda medans MB hockey har fått ett förråd för hela sin ungdomsverksamhet. MB- får använda sitt kansli som förråd.

DIF har även fått ett omklädningsrum för sitt A-lag/J-lag ska kunna träna i ishallen när Hovet har konserter, övriga föreningar oroar sig över att detta permanentas.

Förråd 1 - MB Hockey Ungdom (75 barn)

Förråd 2 - MB A-lag (25 spelare)  
Förråd 3 - Skarpnäck (25 spelare)  
Förråd 4 - Står tomt men tillhör DIF  
Förråd 5 - Står tomt men tillhör DIF  
Förråd 6 - Farsta (Blir MB från vecka 47)  
Förråd 7 - Sättra Konståkning (Litet förråd)

Det blir verkligen dåligt när man ställer föreningar mot varandra på det här viset.

Hela hallen ingjuter en kompakt anonymitet. Föreningar får inte sätta upp sin logga i hallen eller för den delen visa sponsorer. MBs varuautomat som de hade på Sättra fick blankt nej att ställas upp i hallen trots att den skulle fylla ett stort behov inte bara rent intäktmässigt för MB utan även för all andra lag/föreningar/matcher/föräldrar som är i hallen som vill köpa sig en dricka eller liknande.

Det finns ingen kafeteriaverksamhet i ishallen idag. Ytan är låst och behöver bokas till varje enskilt pass mot en förklaring vad den ska användas till. Ska den användas till en normal kafeteriaverksamhet behövs en rad anpassningar göras t.ex. bygga in själva köksdelen som idag är helt öppen och exponerad. Det påminner mer om ett helt vanligt kök i en lägenhet/hus. Det finns mikro, kyl/frys, ugn och arbetsyta och bord/stolar. Vi ser det mer i dagsläget som ett pentry.

Att driva kafeteria fungerar inte då man i så fall får släpa alla varor fram och tillbaka varje gång man ska ha öppet. Avgiften på 150kr/h inte motiverar intäkterna under vardagar. Man får inte ha den öppen som värmestuga åt föräldrar då det är en låst ishall.

Ett antal lås som inte låser sig korrekt på förråd/omklädningsrum. Man kan med hjälp av en skruvmejsel öppna ett låst förråd/omklädningsrum på 5 sekunder d.v.s. finns inga dörrbleck som skyddar låset. Vid regn rinner det in via springor på dörrarna.  
Längs med läktare och ispist finns glipa/sprickbildning. Det finns även sprickbildning vid ismaskinsgaraget.

Då Sättrahallarna tidigast kommer att vara inflyttningsklara i november 2026 behöver man hantera MB Hockey, Sättra Konståkning och Skarpnäcks AIK mer långsiktigt och föreningarna behöver ges bättre förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet och utvecklas, inte avvecklas.

På flera ställen i slutrapporten står det fel åratal, 2023, istället för 2024. Föreningarna fick tillgång till hallen först i juni 2024.

Vi undrar vad nyttan är med en slutrapportering som inte alls är fullständig och som avviker kraftigt ifrån uppfattat läge av både föreningar och av besiktningspersoner. Beskrivningar om föreningscafé av en yta som inte praktiskt går att använda till café är missvisande och får nämnden att tro att föreningarna därmed får en möjlighet till inkomst som inte finns.

Vi vill få en skriftlig uppföljning av åtgärdade nedslag i protokollet samt en tidsplan för de kvarstående problemen.



# Besiktningensprotokoll

## Allmän information

|                            |                       |               |        |                                    |            |
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------|------------------------------------|------------|
| Distrikt                   | Stockholm             |               |        |                                    |            |
| Anläggningsnamn            | Mälarhöjdens Ishall B |               |        |                                    |            |
| Adress till anläggningen   | Lotta svärds gränd    |               |        |                                    |            |
| Anläggningsnummer          | 390                   | Byggnadsår    | 2024   | Ombyggd/<br>förbättrad år          |            |
| Senaste besiktning         |                       |               |        | Klassificering                     | Publikhall |
| Ägare                      | Stockholm Stad        |               |        |                                    |            |
| Kontakt hallägare          | Christer Hallin       |               |        |                                    |            |
|                            | Telefon               | 08-508 437 37 | E-post | Christer.hallin@stockholm.se       |            |
| Driftschef                 |                       |               |        |                                    |            |
|                            | Telefon               |               | E-post |                                    |            |
| Driftspersonal             | Max Ludvigsson        |               |        |                                    |            |
|                            | Telefon               | 0704179393    | E-post | Max.ludvigsson@stockholm.se        |            |
| Kontakt förening           | Philip Nilsson        |               |        |                                    |            |
|                            | Telefon               | 070-734 76 17 | E-post | philip.nilsson.fornes@difhockey.se |            |
| Ordförande förening        | Viktor Wahlstrand     |               |        |                                    |            |
|                            | Telefon               |               | E-post | viktor.wahlstrand@mbhockey.se      |            |
| Säkerhetsansvarig förening |                       |               |        |                                    |            |
|                            | Telefon               |               | E-post |                                    |            |

## Deltagare

| Namn              | Funktion   | Telefon       | E-post                                                                                     |
|-------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simon Stigenberg  | SIF        | 0760515759    | <a href="mailto:Simon.stigenberg@swehockey.se">Simon.stigenberg@swehockey.se</a>           |
| Conny Perving     | SIF        | 0704127444    | <a href="mailto:Conny.perving@swehockey.se">Conny.perving@swehockey.se</a>                 |
| Philip Nilsson    | Djurgården | 070-734 76 17 | <a href="mailto:philip.nilsson.fornes@difhockey.se">philip.nilsson.fornes@difhockey.se</a> |
| Max Ludvigsson    | Drift      | 0704179393    | <a href="mailto:Max.ludvigsson@stockholm.se">Max.ludvigsson@stockholm.se</a>               |
| Christer Hallin   | Enhetschef | 08-508 437 37 | <a href="mailto:christer.hallin@stockholm.se">christer.hallin@stockholm.se</a>             |
| Viktor Wahlstrand | MB-hockey  |               | <a href="mailto:viktor.wahlstrand@mbhockey.se">viktor.wahlstrand@mbhockey.se</a>           |
| Katarina Timglas  | SIF        | 0705467974    | <a href="mailto:Katarina.timglas@swehockey.se">Katarina.timglas@swehockey.se</a>           |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ort                    | Hägersten        |
| Datum                  | 2024-09-12       |
| Besiktningen utförd av | Simon Stigenberg |



## Åtgärdas omedelbart då det bryter mot Regelbok Anläggningar:

- 4.1.1 – Flera föreningar som vistas i anläggningen, svårt att hålla koll. Ingen som räknar vid dörren, men statistik förs på antalet åskådare från sekretariatet.
- 2.4.4 – Sjukvårdsrummet saknar första förband.
- 3.16 – Defibrillator saknas, tydlig skyltning om var den sätts upp när den är på plats.
- 3.5.2 – Saknas Cafeteria/kiosker, finns ett utrymme som skulle kunna användas men det är idag låst och inte heller anpassat för att användas som cafeteria.
- 1.3.3 – springor större än regelverket tillåter (se bild)
- 1.3.6 – Sargen kan inte flexa som tänkt då det på flera platser runt sargen som blockerar, sekretariatet, Skyddsglasets slut.
- 1.3.3.4 – Monterat så att flex inte tillåts.
- 1.3.5 – Skyddsnätet hänger inte 8,5m fram från sargens kortsida.
- 1.6 – Målburarna saknar den övre dynan.
- 2.1 – Spelarbåsens bänkyta är kortare än 10m uppmätt till 7,7m, spelarbåsen börjar inte heller 2m från mittlinjen.
- 2.1.1 – Saknas anslag mellan spelarbås om var det går att hitta defibrillator.
- 2.3 – Saknas bänkyta måttet vid besiktning är 290cm minsta tillåtna är 400cm.
- 1.4 – Belysningen är ojämn och flera skuggor på isen uppstår då NoFall-skenan är monterad så den täcker belysningen. Förslag om att flytta belysningens armaturer är kommunicerad under besiktningen. Jämnheten är idag 0,56. Lägsta godkända är 0,65.

Ladda hem vår app  
- där kan du hitta regelboken.



Apple



Android



## Information

### Parkeringsplatser

|                           |        |                     |       |
|---------------------------|--------|---------------------|-------|
| P-platser bilar           | 100 st | Avstånd till hallen | 150 m |
| Beräkna 25 kvm/bil        |        |                     |       |
| P-platser bussar          | 2 st   |                     |       |
| P-platser rörelsehindrade | 5 st   |                     |       |

### Olyckor/Incidenter

Ja ☒ Nej ☐

Har det inträffat någon olycka/incident där spelare, funktionär eller publik varit/blivit involverad?  
Exempelvis puck på läktare, klubba fastnat i sarg/dörr/port, bråk mellan bås/läktare.

Ammoniackläckage i kylrummet.

### Ombyggnad/Renovering

Ja ☐ Nej ☒

Finns det planer på om-/tillbyggnad eller renovering på anläggningen?

.

### Förbättringsförslag

Förslag på förbättringar på anläggningen i syfte att öka standarden, säkerheten eller nå en högre klassificering.

Undermåligt med parkeringsplatser  
Finns ingen plats för personalen att pausa på mellan spolningar.  
Saknas Cafeteria även om utrymmet finns. För att klassa anläggningen som publikhall behöver en cafeteria finnas.  
Flera delar som inte blivit rätt vid byggnation, kommer behövas underhåll kommande år.



## A. Utsida

Samtliga paragrafer hänvisar till paragraf i Regelbok Anläggningar som gäller i sin helhet

### 4.2.1 Uppställningsplats OB-buss Ja ☐ Nej ☒

Parkeringen ska vara avskild från publika parkeringsytor. Ska ha en omedelbar närhet till uttalade entréer för arbetande mediapersonal och en kabelväg till huvudkameraplattformen.

Området ska hållas fritt från publik på ett sådant sätt att mediapersonal och fordon inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.

Plats för tre OB-bussar – 5,5x20 m, 4x20 m, 3x6 m.

#### 4.2.1.1 Elförsörjning uppställningsplats OB-buss Ja ☐ Nej ☒

Elektriciteten till OB-bussarna ska vara separerad från all annan övrig verksamhet.

Uttag: 2x63A, 1x32A, 1x16A, 4x230V (2 st grupper om 10A).

En elcertifierad person med god kännedom om anläggningen ska finnas på plats matchdagen.

### 4.2.2 Uppställningsplats ambulans Ja ☒ Nej ☐

Uppställningsplats/angreppsväg för ambulans med fri väg till banan skall finnas.

### 4.2.3 Parkering domare (Krav Arena/Förbundshall) Ja ☐ Nej ☒

Parkeringen ska vara avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon ska ha en omedelbar närhet till uttalad entré för domarna.

Området runt berörda fordon ska hållas fritt från publik på ett sådant sätt att fordon och dess passagerare inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.

### 4.2.4 Parkering spelarbuss bortalag (Krav Arena/ Förbundshall) Ja ☐ Nej ☒

Parkeringen ska vara avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon ska ha en omedelbar närhet till uttalad entré för spelarna.

Området runt berörda fordon ska hållas fritt från publik på ett sådant sätt att fordon och dess passagerare inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.

### 4.2.5 Parkering supporterbuss (Krav Arena/ Förbundshall) Ja ☐ Nej ☒

Parkeringen ska vara avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon ska ha en omedelbar närhet till uttalad entré för gästande supportrar.

Området runt berörda fordon ska hållas fritt från publik på ett sådant sätt att fordon och dess passagerare inte kan utsättas för angrepp eller skadegörelse.

## Kommentarer



## B. Entréer

Samtliga paragrafer hänvisar till paragraf i Regelbok Anläggningar som gäller i sin helhet

### 4.1 Entréer

Ja ☒ Nej ☐

Entréer/utgångar för publik, funktionärer och aktiva skall i största möjliga utsträckning skiljas. Vid nyinstallation skall entréer/utgångar för publik, funktionärer och aktiva skiljas.

Minst en entré bör vara utformad så att tillträde för personer med funktionsnedsättning är möjlig.

Publikentréer

1 st

Varav VIP-entréer

st

Varav entréer för  
gästande supportrar

st

Entréer för funktionärer  
och spelare

1 st

#### 4.1.1 Biljettkontroll

Ja ☐ Nej ☒

System för att registrera publik/åskådare vid insläpp ska finnas. Ex. snurrgrind, räkneverk, scanners.

#### 4.1.3 Gästande lags supportrar (Krav Arena/Förbundshall)

Ja ☐ Nej ☒

Gästande lags supportrar ska ha en egen separat och klart avgränsad entré från övriga publika entréer.

### Kommentarer

4.1.1 – Flera föreningar som vistas i anläggningen, svårt att hålla koll. Ingen som räknar vid dörren, men statistik förs på antalet åskådare från sekretariatet.



## C. Spelar- och funktionärsutrymmen

Samtliga paragrafer hänvisar till paragraf i Regelbok Anläggningar som gäller i sin helhet

### 2.4.1 Omlädningsrum - Spelare Ja ☒ Nej ☐

Rymma minst 25 spelare och ledare inkl. utrustning. Bänkar, toalett och duschar. Rek. minst 35 m<sup>2</sup>. Krav 18 lpm bänk. Plats för bord centralt.

SHL/HA/SDHL/HE/J20N – Pausklocka på väggen i omlädningsrum alt. väl synligt i korridor i direkt anslutning.

### 2.4.2 Domarrum Ja ☒ Nej ☐

Separat omlädningsrum, 4 omlädningsplatser, tillhörande toalett och dusch. Låsbart inifrån och skyltat "Domare".

Separat omlädnings- och duschmöjlighet ska kunna erbjudas vid domarteam av olika kön.

Arenor – Plats för 6 personer inkl. bord och stolar, utrustning samt internetuppkoppling. God arbetsmiljö.

Arenor/Förbundshallar – Tittöga i dörren samt pausklocka på väggen i rummet. Om avskild placering ok med pausklocka i korridor.

### 2.4.3 Läkarrum (Krav Arena) Ja ☐ Nej ☒

Separat rum med undersökningsbänk och plats för bår. God belysning, tvättfat, första-hjälpen-förband i rummet. WC i direkt anslutning. Märkt "Läkarrum" och/eller skylt med vitt kors på grön botten.

### 2.4.4 Sjukvårdsrum (Krav Förbundshall, Publikhall) Ja ☐ Nej ☒

Separat rum med undersökningsbänk och plats för bår. God belysning och första-hjälpen-förband.

Märkt "Sjukvårdsrum" och/eller skylt med vitt kors på grön botten.

### 2.5 Säker inpassering (Krav Arena/Förbundshall) Ja ☐ Nej ☒

Säker in-/utpassering från omlädningsrum till isen. Inte behöva gå igenom/förbi publik och/eller riskera slag/spott/att föremål kastas på sig.

För SHL-, HA- och HE-spel är det krav att spelartunnel/motsvarande som går ända fram till sargkanten.

### 2.4.6 Dopingrum (Arena) Ja ☐ Nej ☒

Ett rum i anläggningen skall kunna ställas om till dopingrum vid behov.

### 2.5 Sliprum Ja ☒ Nej ☐

Minst ett sliprum, centralt och i närhet till omlädningsrummen. Sliprum skall vara utrustat med utsug/dammsugare, släckutrustning skall finnas i eller i direkt anslutning till sliprummet.

#### Kommentarer

2.4.4 – Sjukvårdsrummet saknar första förband.



## D. Arenarummet

Samtliga paragrafer hänvisar till paragraf i Regelbok Anläggningar som gäller i sin helhet

3.2.1 Sittplatsläktare

Ja ☐ Nej ☒

Samtliga sittplatser Arenor och Förbundshallar skall vara numrerade.

|                                            |    |      |              |                          |
|--------------------------------------------|----|------|--------------|--------------------------|
| Sittplatser                                | st | Typ: | Bänk         | <input type="checkbox"/> |
| Rullstolsplatser                           | st |      | Stol         | <input type="checkbox"/> |
| Totala publikplatser<br>(inkl. ståplatser) | st |      | Stoppad stol | <input type="checkbox"/> |

3.2.2 Ståplatsläktare

Ja ☒ Nej ☐

Vid fler än 6 steg/gradänger ska avbärrarräcken finnas i zick-zackform efter var sjätte steg/gradäng.

|            |     |    |                |    |
|------------|-----|----|----------------|----|
| Ståplatser | 150 | st | Varav bortastå | st |
|------------|-----|----|----------------|----|

3.2.2.1 Läktarsektion supportrar (Krav Arena/Förbundshall)

Ja ☐ Nej ☒

Punktbelysning ska finnas, ska alltid vara upplysta, ljuset ska komma uppfifrån alt. framifrån mot publiken.  
Gästande supportrar: separat och avgränsad entré, läktarsektion för minst 150 personer, eget pausutrymme med herr- och damtoalett samt kiosk. Obehöriga ska inte medges tillträde till gästande sektion med tillhörande område. Staket minimum 120 cm.  
Alternativt närliggande publiksektioner stängs av m.h.a. t.ex. nät över stolsrader.  
Krav på frizon mellan lagens klacksektioner så att man inte fysiskt kan nå varandra.  
Förutsättningar för s.k. "stängd arena" där utrymmet kan stängas av mot övriga läktardelar.  
Kastnät ska finnas framför klacksektion om läktarsektion tillhörande motstående lag finns framför klacksektion.  
Kastnät ska finnas/kunna dras fram längs sidorna av klacksektion om klacksektioner är placerade bredvid varandra så att kast kan nå mellan. Det ovannämnda gäller även om antalet läktarsektioner utökas till gästande lags supportrar.

3.2.3 Kamerabevakningsutrustning (Krav SHL/HA/HE)

Ja ☐ Nej ☒

För klubbar i HE som aldrig haft ett kamerabevakningssystem medges undantag.  
Antal kamerahuvuden i arenarummet får ej understiga 4 st och ska vid varje tillfälle vara fungerande. Utrustning minst i enlighet med produktbeskrivning i Säkerhetsföreskrifter. Hela publika miljön i arenarummet ska kunna kamerabevakas.

3.3 Toaletter

Ja ☒ Nej ☐

|             | Toaletter | RWC | Urinalplatser |
|-------------|-----------|-----|---------------|
| Utan publik | 1         | 1   | 0             |
| >500        | 4         | 1   | 2-7           |
| 1000        | 6         | 1   | 4-10          |
| >2000       | 10        | 2   | 15            |

Balanserad fördelning mellan herr- och damtoaletter. Samtliga toalettutrymmen ska vara uppvärmda.  
Är en rekommendation för befintliga anläggningar. Antalet får dock inte minskas såvida inte kravet är uppfyllt.  
Vid nybyggnation gäller paragrafen i sin helhet.

|               |   |    |        |   |    |
|---------------|---|----|--------|---|----|
| RWC           | 2 | st | Unisex | 2 | st |
| Herr          |   | st | Dam    |   | st |
| Urinalplatser |   | st |        |   |    |

### Kommentarer

3.2.2 - Läktaren är avsedd för 150 personer men rymmer betydligt fler än så. Uppskattningsvis 400-500



### 3.4.1 Ledningsrum (Krav Arena)

Ja ☐ Nej ☒

Minst plats för 4 personer inkl. kameraoperatör med tillhörande utrustning. Samtliga sektioner ska vara överblickbara. Kommunikationsförbindelse med sekretariat via kommunikationsradio eller motsvarande, mobiltelefon inte tillåtet. Gå att låsa, vara insynsskyddat samt helt tillslutet. 300cm bredd, 180cm djup, arbetsyta 300cm x 40cm, erforderligt antal strömkällor. Skyddat WIFI samt intranät.

### 3.4.2 Teknikrum (Krav Arena)

Ja ☐ Nej ☒

Från rummet styrs den tekniska utrustningen i arenan.

### 3.4.3 Mediarum

Ja ☐ Nej ☒

Lokal för pressträff som även kan användas som generellt mötesrum.

### 3.5 Servering och pausutrymmen

Ja ☐ Nej ☒

Minst 0,2 kvm per åskådare som anläggningen är dimensionerad för. Krav Arena – videoskärmar eller motsvarande där paustid, rörliga bilder m.m. kan visas.

#### 3.5.1. Restaurang (Krav Arena)

Ja ☐ Nej ☒

Avses att man kan servera varm mat.

#### 3.5.2 Cafeteria/Kiosker (Krav Arena, Förbunds-/Publikhall)

Ja ☐ Nej ☒

Försäljning av drycker, snabbmat, godis, souvenirer m.m.

### 3.6 Ljud

Ja ☒ Nej ☐

Ljudanläggning för tal och musik samt siren för markering av spelavbrott. Sirenen ska avge en entonig signal.

#### 3.6.1. Ljud SHL/HA

Ja ☐ Nej ☒

29 möjliga ljudpositioner. Ljudsignaler från arenaregi till avlämningspunkt OB-plats: alla arenamikrofoner, musik, mikrofoner och musik mixad, domarens mikrofon. Coaxkabel och XLR-kontakt på samtliga. Högtalare riktade mot sektion där kommentatorer sitter ska kunna separeras och ställas ned till hälften av övriga högtalares styrka. Vid intervjuer i arena innan arrangemanget har börjat ska det inte spelas musik, göras soundchecks eller motsvarande.

#### 3.7.1 Matchklocka

Ja ☒ Nej ☐

Resultat som visar: spelad tid i perioden, strafftid som återstår för minst två spelare per lag, mål, time-out, övertid, paustid. Arena/Förbundshall – Koppling till pausklocka i domar- och omklädningsrum.

#### 3.7.2 Matchklocka SHL

Ja ☐ Nej ☒

Signal distribueras på anvisat nätverk som icke krypterad data med ett protokoll som är specificerat till TV (media). Protokollet ska minst innehålla period, matchtid, utvisningsklockor samt status på matchen. Om klockan är nätverksbaserad: dedikerat nätverk där inget annat får finnas förutom verksamhet auktoriserad av SIF.

### Kommentarer

3.5.2 – Saknas Cafeteria/kiosker, finns ett utrymme som skulle kunna användas men det är idag låst och inte heller anpassat för att användas som cafeteria.



**3.8 Mediakub (Krav SHL)** Ja ☐ Nej ☒

Fri höjd om minst 5,5 m från isen. Vid behov justeras belysningen så att belysningskraven under mediakuben uppfylls.

**3.9 LED-skärm (Krav HA, om inte mediakub finns)** Ja ☐ Nej ☒

Alternativ till mediakub, får sättas upp på vägg eller motsvarande.

**3.10 Internet/Bredbandsuppkoppling** Ja ☒ Nej ☐

SHL/HA/SDHL/HE/J20N - Publikt som skyddad internetuppkoppling ska finnas. Minst två nät varav det ena ska vara lösenordskyddat.

Minsta kapacitet 100/100 Mbit/s.

SHL - Krav på fiberanslutning.

**3.11 TV-produktion (Krav Arena)** Ja ☐ Nej ☒

Vid publik i närheten av sändande bolags arbetsplatser under arrangemanget ska personalens säkerhet garanteras av arrangören.

Produktionspersonal får ej skymma/blockera nödutgångar och utrymningsvägar med produktionsmaterial.

**3.11.1 TV-kameraplattform** Ja ☐ Nej ☒

Förbundshall - Minst 1 kameraplattform.

**3.11.2 Huvudkameraplattform (Krav Arena)** Ja ☐ Nej ☒

Huvudkamera ska stå på mittlinjen, vinkeln mot isen ska vara 15°-18° från plattform till tekningspunkt i mittcirkeln. Närbildskameror på var sin sida om huvudkameran.

Fri sikt mot hela spelplanen, inga byggnationer, publik eller övriga kameror får skymma mot spelplanen, spelarbås eller sekretariat/utvisningsbås. Pensionerade spelarnummer och SM-guldflaggor ska kunna nås av alla kameror på huvudplattformen.

Huvudplattform minst 5,5 m bred och 2 m djup. Kommentatorsbord, minst 180 cm bredd, 60 cm djup.

TV-kameror och kommentatorsplatserna ska vara avskilda från publik.

Kabelväg mellan OB-buss och huvudplattform.

**3.11.3 "Flash"-position (Krav Arena)** Ja ☐ Nej ☒

Möjlighet till 2 separata samtidiga intervjuer. Tillgång till el (230V) och fast riktad belysning.

**3.11.4 Mötesrum - Förberedelse inför match (Krav SHL)** Ja ☐ Nej ☒

Lokal med bord och stolar för 15 personer. Avskilt från publika utrymmen och finnas i anslutning till plats där maten för produktionspersonalen serveras.

**3.12 Radio** Ja ☐ Nej ☒

Arena - Dubbla kommentatorspositioner. Placerade längs långsidan, så centralt som möjligt och avskärmad/distans till publik.

Tillgång till bord, stolar, el, internet.

Förbundshall - Plats för minst 1 kommentator och bisittare med tillgång till bord, stolar, el, internet.

**3.13 Press** Ja ☐ Nej ☒

Arena - Minst 15 st pressplatser längs långsidan, tillgång till skrivyta, el och internet. Tillgång till uppehållsrum med bord, stolar, pentry, internet och WC. Platserna ska vara/kunna göras avskärmade/distanserade från publik.

Förbundshall - Pressplatser på läktare längs långsida med tillgång till internet.

**3.14 Fotografer** Ja ☐ Nej ☒

Plats för fotografer anvisas efter förutsättningar på anläggningen. Vid plats i fotobås gäller krav på påbudsskylt.

**Kommentarer**



### 3.15 Reklam i arenarummet

Ja ☒ Nej ☐

Inga politiska budskap. LED-skärmar och reklambudskap från ej reflekteras i skyddsglas eller is.

### 3.16 Bår och defibrillator för publiken

Ja ☐ Nej ☒

Defibrillator och bår ska finnas i utrymme dit allmänheten har tillgång. Defibrillator ska vara utmärkt på skylt och placering ska framgå av eller i anslutning till utrymningsplan.

Om flera våningsplan, ska defibrillator finnas för publiken på varje våningsplan.

### 3.17 Utrymningslarm och utrymningsplan

Ja ☒ Nej ☐

Utrymningslarm ska följa lokala lagar och förordningar.

Utrymningsplan ska finnas uppsatt vid entréer, omklädningsrumskorridorer och pausutrymmen.

### Kommentarer

3.17 – Tydligare larm inne i sliprummet

3.16 – Defibrillator saknas, tydlig skyltning om var den sätts upp när den är på plats.



## E. Banan

Samtliga paragrafer hänvisar till paragraf i Regelbok Anläggningar som gäller i sin helhet

Pisten:

Betong ☒ Grus ☐ Asfalt ☐ Annat ☐

**1. Banan** Ja ☒ Nej ☐

Inga markeringar får finnas på isen, sargen, skyddsglasen, näten, målburarna eller på någon yta i eller runt spelarbänkarna, utvisningsbänkarna, måldomarområdena eller matchfunktionärsbåset, utom de som godkänts av SIF.

**1.1 Banans dimensioner** Ja ☒ Nej ☐

Längd: 60 m. (+/- 0,5%). Bredd: 30 m. (+/- 0,5%).  
Hörnorna skall vara runda som en del av en cirkel med radien 8,5 m.

Banans dimensioner:      Längd                      60 m                      Bredd                      30 m

**1.2 Banans indelning och markeringar** Ja ☒ Nej ☐

Fem linjer dragna tvärs över isen och vertikalt upp på sargen alt. sparklisten, enligt fig. 1.  
Banmarkeringar, icinglinje, blålinjer, mittlinje markeras på sargen eller i sparklisten.

**1.2.1 Linjer** Ja ☒ Nej ☐

Icinglinjer - 5 cm breda, 4 m från kortsarg. NCS 1080 - Y90R.  
Blålinjer - 30 cm breda, 1886 cm från respektive icinglinje. NCS 3060 - B.  
Mittlinje - 30 cm bred, mitten av banan. Reklam i mittcirkeln får täcka linjen men inte tekningspunkten. NCS 1080 - Y90R.

**1.2.5 Mittpunkt & mittcirkel** Ja ☒ Nej ☐

Blå cirkel 5 cm bred linje, 450 cm i radie. Blå mittpunkt 50 cm diameter, 10 cm vit bård vid målad cirkelyta.

**1.2.6 Tekningspunkter i neutrala zonen** Ja ☒ Nej ☐

Två röda punkter, 60 cm i diameter, 150 cm från respektive blålinje.

**1.2.7 Tekningspunkter & cirklar i ytterzoner** Ja ☒ Nej ☐

Tekningspunkter röda och 60 cm i diameter totalt 35 cm mittdel. Dubbla L 30 cm från tekningspunkt 90 x 120 cm.  
Röd cirkel 5 cm bred, 450 cm i radie.

**1.2.8 Målområde** Ja ☒ Nej ☐

183 cm ytterradie, 248 cm brett, 122 cm till ytterkurva. Röd, 5 cm bred linje. Målat ljusblått, vitt i målburen. Urtag för Goal Pegs i pisten.

**1.2.8.1 The Trapetzoid** Ja ☒ Nej ☐

244 cm från urtag för Goal Pegs ut på icinglinje, 469 cm från urtag för Goal Pegs till sargkant, 91,5 cm till röd linje från triangels spets.

**1.2.9 Domarområde** Ja ☒ Nej ☐

Halvcirkel med radie 300 cm, 5 cm röd linje, mittlinjen i mitten av halvcirkeln.

**Kommentarer**



### 1.3 Sarg Ja ☒ Nej ☐

Lägst 110 cm, högst 125 cm mätt från pisten. Nyinstallation 110 cm. Springor max 3 mm.

|                   |      |                  |            |                |    |   |     |
|-------------------|------|------------------|------------|----------------|----|---|-----|
| Leverantör/Märke: | Daco | Installationsår: | 2024       |                |    |   |     |
| Sarg:             | Höjd | 110 cm           | Kurvradie: | 8,5            | m  |   |     |
| FLEX Sarg:        | Ja   | X                | Nej        | Testprotokoll: | Ja | X | Nej |

### 1.3.6 Flexsarg (Krav SHL/HA/Nyinstallation 23/24) Ja ☐ Nej ☒

Sarg överkant minst 1,8 cm och max 3,0 cm. Skyddsglas mäts i mitten och i skarven mellan skyddsglasen 155 cm från isen, rörelse inom 4,8 cm och 6,6 cm.

#### 1.3.6.1 Testspecifikation (Vid nyinstallation) Ja ☒ Nej ☐

Testspecifikation som följer kraven i punkten kan uppvisas.

#### 1.3.6.2 Försäkran (Krav nyinstallation) Ja ☒ Nej ☐

I försäkran ska sargens produktbeteckning, beskrivning av kvalitetssäkring och data från mätningar framgå. Protokoll undertecknat av leverantören. Försäkran ska ha koppling till certifikat på insida sarg i sekretariat genom batchnummer och anläggningsnamn.

### 1.3.1 Överliggare Ja ☒ Nej ☐

HDPE-material. Rundad kant. Standardkulör röd, blå, gul, svart. Springor högst 5mm.

### 1.3.2 Sparklist Ja ☒ Nej ☐

15-25 cm hög mätt från pisten. Springor max 3 mm. 8-12 mm tjock, 12 mm vid integrerat reklamskydd. Översida liva längs hela sargen. Banmarkering samma färg och dimension som anslutande banmarkeringar.

|            |      |       |           |       |
|------------|------|-------|-----------|-------|
| Sparklist: | Höjd | 22 cm | Tjocklek: | 10 mm |
|------------|------|-------|-----------|-------|

### 1.3.3 Skyddsglas Ja ☐ Nej ☒

8-12 mm PC/≥15 mm akryl. I Förbundshall ska allt härdat glas och i Träningshall ska allt av "nät-typ" vara utbytt senast till 2024/2025.

Öppning vid funktionärsbås max 8,5 cm i diameter. Minst 100 cm till material där det saknas skyddsglas.

Symmetriskt monterat mot mittlinjen. Nederkant ska inte kunna röra sig inåt eller utåt. Ingen risk för "saxeffekt". Springor max 5 mm.

Täcklock får inte ha skarpa kanter, tillräckligt breda för att inte komma ut läge vid tacklingar och minst 100 cm upp från sargens överkant

|          |                                                  |                                  |                                      |                              |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Höjd     | Kortsida                                         | 350 cm                           | Långsida                             | 290 cm                       |
| Tjocklek | Kortsida                                         | 10 mm                            | Långsida                             | 10 mm                        |
| Material | Polycarbonat <input checked="" type="checkbox"/> | Akrylat <input type="checkbox"/> | Härdat glas <input type="checkbox"/> | Nät <input type="checkbox"/> |

### 1.3.3.2 Dimension skyddsglas på sargen Ja ☒ Nej ☐

Vid uppbyggda läktare inom 100 cm från sargen ska höjden på skyddsglasets överkant vara minst 230 cm räknat från en punkt 100 cm ut från skyddsglasets.

#### 1.3.3.2.1 Dimension skyddsglas kortsidor Ja ☒ Nej ☐

Höjd befintligt mätt från pisten till överkant skyddsglas Arenor 350 cm, övriga minst 280 cm max 350 cm. Minst 8,5 m från kortsidan. Nyinstallation fr.o.m. 23/24: Arenor, Förbundshallar, Publikhallar 350 cm, Träningshall 290 cm.

#### 1.3.3.2.2 Dimension skyddsglas långsidor Ja ☒ Nej ☐

Höjd mätt från pisten till överkant skyddsglas Arenor minst 290 cm, Förbundshall minst 250 cm, Publik- och Träningshall 230 cm. Längs sidor där ingen läktare finns minst 230 cm utom i Träningshall 200 cm.

Nyinstallation fr.o.m. 23/24: Arenor, Förbundshallar, Publikhallar 290 cm, Träningshall 250 cm.

### Kommentarer

1.3.6 – Sargen kan inte flexa som tänkt då det på flera platser runt sargen som blockeras, sekretariatet, Skyddsglasets slut. M.m  
1.3.3 – springor större än regelverket tillåter (se bild)



**1.3.3.3 Dimension skyddsglas spelar- och sekretariat/utvisningsbås** Ja ☒ Nej ☐

Spelare/ledare i bås ska inte kunna träffas av föremål/vätskor från åskådarplats.  
Aldrig lägre än långsidans skyddsglas Gavelsidor anpassas efter skyddsglas bakom spelarbås.  
Gavelskydd får inte vara fast anslutna till skyddsglasets på sargen. (Välj ett aktuellt alternativ nedan för resp. bås)

|                                                                                                                     | Spelarbås                | Sekretariat/utvisningsbås |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>1.3.3.3.2 Alternativ A skyddsglas spelar- och sekretariat/utvisningsbås</b>                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  |
| För anläggningar där gång mellan baksida bås och läktare är bredare än 100 cm. Skyddsglas 290-350 cm från ispisten. |                          |                           |

|                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.3.3.3.3 Alternativ B skyddsglas spelar- och sekretariat/utvisningsbås</b>                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| För anläggningar där läktaren ligger i direkt anslutning eller <100 cm från spelarbås. Skyddsglas minst 250 cm mätt från läktaren.<br>Skyddsglas läktare får ej vara lägre än sargens skyddsglas. |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.3.3.3.4 Alternativ C skyddsglas spelar- och sekretariat/utvisningsbås</b>                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| För anläggningar där läktaren ligger i direkt anslutning eller <100 cm från spelarbås och alternativ B ej är lämpligt.<br>"Keps-alternativet" där kepsen ska vara minst 100 cm och sträcka sig hela båslängden. Skyddsglas minst 200 cm mätt från ledarbänk. |                                     |                          |

**1.3.3.4 Utformning skydd vid skyddsglasets slut** Ja ☐ Nej ☒

Skyddsanordningar utformade enligt något av tre godkända alternativ. (Välj ett aktuellt alternativ nedan)

|                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.3.3.4 Alternativ 1 Skyddsrule</b>                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Minimihöjd 200 cm mätt från pisten. Glipa max 5 mm. Sticka ut max 5 mm utanför skyddsglasets. |                          |

|                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.3.3.4 Alternativ 2 Rundad skyddsglas (Krav Arena) (Nyinstallation Förbundshall)</b>                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| R=50 cm. Delen in mot spelarbåset får inte vara fastsatt. Höjd = sargens skyddsglas.<br>Ingen risk att fastna med armen under den rundade skyddsglasets. |                          |

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.3.3.4 Alternativ 3 Bockat skyddsglas</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Godkänt alternativ till nr 2. Minst 4 st bockningar jämnt fördelade över ytan. |                                     |

**3.11.2.1 Skyddsglas kamerapositioner sarg (Krav Arena)** Ja ☐ Nej ☒

Rena och repfria.

**1.3.4 Dörrar/Portar** Ja ☒ Nej ☐

Öppnas utåt från banan. Dörrbredd 70-80 cm. Max 5 mm springa. Lika antal dörrar i resp. spelarbås, symmetriskt visavi mittlinjen.  
En dörr i resp. bås ska finnas i neutrala zonen. Maskinporten kan/får vara vertikalgående.

**1.3.5 Skyddsnät i ytterzonerna** Ja ☐ Nej ☒

Minst 8,5 m från sargens kortsida. Hänga löst, fästas så inga glipor uppstår. Hänga lodrätt. Höjd enligt principskiss.  
Höjd upp till 6 m = svart polypropylen, maskstorlek 40x40x2,3 mm.  
Höjd över 6 m = svart polyestertråd, maskstorlek 30x30x1,5 mm.  
Nätet märkta med tillverkningsdatum, år och vecka.

**Kommentarer**

1.3.3.4 – Monterat så att flex inte tillåts.  
1.3.5 – Skyddsnätet hänger inte 8,5m fram från sargens kortsida.



**1.5.1 Flexible Goal Pegs – Material och dimensioner** Ja ☒ Nej ☐

Material = polyeter polyuretan. Diameter övre del 4 cm, nedre del 2,015 cm. Längd 18 cm.

**1.5.2 Flexible Goal Pegs – Hårdhet och märkning** Ja ☒ Nej ☐

Matchpegar ska vara märkta med leverantörens namn och tillverkningsår.

**1.5.2.1 Flexible Goal Pegs – Blå peg (seniorer)** Ja ☒ Nej ☐

U16 och uppåt. Hårdhetsklass A Shore 90 och märkt Sr90.

**1.5.2.2 Flexible Goal Pegs – Gul peg (ungdom)** Ja ☒ Nej ☐

U15 och yngre. Hårdhetsklass A Shore 80 och märkt U80.

**1.6 Målburar** Ja ☐ Nej ☒

Stolpar 122 cm höga, 183 cm från varandra, 5 cm i ytterdiameter. Djup högst 112 cm, minst 60 cm. Vit dyna ej närmre stolparna än 10 cm.

**1.6 Juniormålbur (rekommendation)** Ja ☐ Nej ☒

Rekommendation säsongen 24/25, krav säsongen 25/26. Stolpar 100cm höga, 150cm ifrån varandra, 5cm ytterdiameter.

**1.6.1 Stoppfunktion i målstolpen** Ja ☒ Nej ☐

Stopp ska vara monterad 8,5 cm upp från underkant stolpe.

**1.7.1 Reklam på isbanans spelyta** Ja ☒ Nej ☐

Yta 580x500cm (max 8 m<sup>2</sup>)/reklamplats i mittzon. Minst 40 cm från närmsta banmarkering.  
Bakom icinglinjen, ett reklambudskap på max 5,5x1,5 m, 40 cm från icinglinjen. Inte tillåtet med mörk/svart färg.  
Får inte skymma tekningspunkter/linjemarkeringar, ej närmre än 5 cm till linjemarkering.  
Vid reklam i cirklar i ytterzoner ska vit bård finnas, 10 cm bred runt tekningspunkten, 5 cm runt linje/positionsmarkeringar.  
Reklam på målbur/målbursnät ej tillåtet, innefattar även tillverkarens namn/logga. Reklam på matchur tillåtet.

**1.7.2 Reklam på sarg och skyddsglas** Ja ☒ Nej ☐

På sarg fram till 10 cm från linjemarkering på sargen.  
På skyddsglas under förutsättning att sikten från sekretariat, utvisningsbås, läktare och för TV-produktion ej påverkas.  
Max höjd 15 cm, genomskinlig från publiksidan och placerad i nederkant.

**1.7.3 Reklam på skyddsnät/hängnät** Ja ☒ Nej ☐

Får ej i något sammanhang utgöra hinder eller försvåra kamerabevakningen som ska hålla sådan kvalitet som motsvarar Polismyndighetens krav på identifikationsbilder.

**2.1 Spelarbås** Ja ☐ Nej ☒

TVå likadana spelarbåsar på samma sida av banan och på motsatt sida som utvisningsbås. Börja 2 m från mittlinjen, Minst 10 m långa, minst 1,5 m breda/djupa. Plats för 16 spelare. 1-2 dörrar, en dörr måste vara i neutrala zonen. Skyddade från tillträde/åtkomst, kunna reglas alternativt grind. Sidogavlar får inte vara fästa i sargen alternativt ska de flexa med sargen.

Spelarbås:      Längd                      7,7 m      Bredd                      1,5 m      Antal dörrar                      1 st

**Kommentarer**

1.6 – Målburarna saknar den övre dynan.  
2.1 – Spelarbåsens bänkyta är kortare än 10m uppmätt till 7,7m, spelarbåsen börjar inte heller 2m från mittlinjen.



### 2.1.1 Defibrillator och bår

Ja ☐ Nej ☒

I Arenor ska båda finnas i utrymmet mellan spelarbåsen. Övriga ska det sitta ett anslag mellan spelarbåsen som beskriver var de finns. Defibrillator och bår ska finnas i utrymme dit utövarna på isen har tillgång

### 2.1.2 Spelarbänkar SHL

Ja ☐ Nej ☒

Placerade 70 cm från sargens insida. Båsdörrarna kunna öppnas minst 135 grader och får inte slå i spelarbänkarna. Markering på minst två ställen i golvet 70 cm från sargens insida.

### 2.2 Sekretariat

Ja ☒ Nej ☐

Befintligt Arena/Förbundshall minst 550 cm långt, Publikhall/Träningshall minst 400 cm långt. Minst 150 cm brett/djupt, försett med bord/skrivyta. Skyddat från tillträde/åtkomst, kunna reglas inifrån. Nyinstallation: Arena/Förbundshall minst 650 cm långt, Publikhall/Träningshall: Minst 550 cm långt.

Sekretariat:    Längd                      623 cm    Bredd                      290 cm

### 2.3 Utvisningsbås

Ja ☐ Nej ☒

Vardera sida om sekretariatet, motsatt sida spelarbåsen (ej Träningshall). Skyddat från tillträde/åtkomst, kunna reglas inifrån. Sidogavlar får ej vara fästa i sargen. Befintliga Arena/Förbundshall minst 400 cm långa, Publikhall/Träningshall minst 300 cm långa. Minst 150 cm breda/djupa. Nyinstallation: Minst 400 cm långa

Utvisningsbås:    Längd                      290 cm    Bredd                      290 cm    Antal dörrar                      1 st

### Kommentarer

- 2.1.1 – Saknas anslag mellan spelarbås om var det går att hitta defibrillator.  
2.3 – Saknas bänkyta måttet vid besiktning är 290cm minsta tillåtna är 400cm.



## F. Belysning

### 1.4 Banans belysning

Ja ☐ Nej ☒

Medelvärde: Arena – 1000 lux, Förbundshall – 600 lux, Publikhall – 400 lux, Träningshall – 300 lux.  
Kvot 0,65 eller bättre (kvot gäller i träningshallar vid nyinstallation från 24/25).

Ljusstyrka: Medelvärde: Lux 517 Kvot:  $E_{hmin}/E_{hmax}$  0,56 (>0,65)

Teknologi

LED ☒

Lysrör ☐

Halogen ☐

Annat ☐

#### 1.4.1 Fri höjd belysning

Ja ☒ Nej ☐

Arena och Förbundshall – minst 7 m till lägsta konstruktionsdel, 5,5 m till underkant mediakub.  
Publikhall och Träningshall – minst 5 m till lägsta konstruktionsdel.

Höjd: Fri höjd till belysning/konstruktion 5,7 meter

#### 1.4.2 Styrning belysning (krav Arena)

Ja ☐ Nej ☒

Belysning över banan ska kunna styras från sekretariat och i förekommande fall teknikrummet.

Varifrån styrs belysningen?

#### 1.4.3 Belysning vid match (Krav Arena)

Ja ☐ Nej ☒

Samtliga 6 krav kan uppfyllas och är väl kända av personalen.

#### 1.4.4 Ljuseffekter vid match (Krav Arena)

Ja ☐ Nej ☒

Samtliga 3 krav kan uppfyllas och är väl kända av personalen.

### Kommentarer

1.4 – Belysningen är ojämn och flera skuggor på isen uppstår då NoFall-skenan är monterad så den täcker belysningen. Förslag om att flytta belysningens armaturer är kommunicerad under besiktningen. Jämnheten är idag 0,56. Lägsta godkända är 0,65.



# Belysningsmätning ( $E_H$ )

Anläggning: # 390

Datum : 2024-09-12

## Mätpunkter

1. 593 2. 626 3. 601

4. 590 5. 615

6. 427 7. 634 8. 447

9. 386 10. 624 11. 430

12. 376 13. 616 14. 455

15. 669 16. 608

17. 565 18. 565 19. 586

Summa.: 9827

Medelvärde ( $E_{H-med}$ ): 517 lux

Min Värde ( $E_{H-min}$ ): 376 lux

Max värde ( $E_{H-max}$ ): 669 lux

Kvot ( $E_{H-min}/E_{H-max}$ ): 0,56 (>0,65)

Mät med instrumentet rakt  
ut från kroppen och ca 120cm  
ovan is

## Belysning

Lamptyp.....: LED  
( T8 <26mm>, T5 <16mm>, Halogen, LED....)

Antal Linor.....: \_\_\_\_\_

Antal armaturer.....: \_\_\_\_\_

Lampor/armatur.....: \_\_\_\_\_

Totalt antal lampor...: \_\_\_\_\_

Effekt/lampa .....: \_\_\_\_\_ W

Installerad effekt.....: \_\_\_\_\_ kW

Höjd till armaturer ...: \_\_\_\_\_ m

Noteringar.:



# Reklammätning mittzon (Arena)

## Reklamyta 1:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Höjd:        | Höjd: _____  |
| Bredd: _____ | Bredd: _____ |
| Form: _____  | Form: _____  |

## Reklamyta 2:

## Reklamyta 3:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Höjd:        | Höjd: _____  |
| Bredd: _____ | Bredd: _____ |
| Form: _____  | Form: _____  |

## Reklamyta 4:

|                                  |                                    |                                 |               |                      |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| Upprättad av:<br>Linda Magnusson | Granskad av:<br>Besiktningsgruppen | Godkänd av:<br>Simon Stigenberg | Version:<br>A | Datum:<br>2024-06-25 |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|

**§ 4****Idrottsnämndens sammanträdestider för 2025**

IDF 2024/2635

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdatum för 2025 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2635-1 (Godkänd - R 1) Idrottsnämndens sammanträdestider för 2025

**§ 5****Uppdatering av idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning**

IDF 2024/2737

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderade regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer över 65 år, att gälla från och med 1 januari 2025 och tills vidare.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2737-1 (Godkänd - R 1) Uppdatering av idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
- IDF 2024/2737-1.1 Bilaga - Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar

**§ 6****Upphandling av lokalvård sim- och idrottshallar i  
söderort**

IDF 2024/2475

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att upphandla avtal för lokalvård i sim- och idrottshallar söderort, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Idrottsnämnden delegerar till idrottsdirektören att besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, besluta i övriga frågor som rör upphandlingen samt eventuellt teckna avtal med antagen leverantör.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Särskilt uttalande**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Marie-Helena Fjällås (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I den rödgröna majoritetens budget för 2025 finns ett antal uppdrag som rör upphandling av lokalvård. Bland annat ges följande uppdrag till kommunstyrelsen:

*Lokalvård är en strategiskt viktig verksamhet som skapar kvalitet i Stockholms stads alla verksamheter och säkerställer en hälsosam inomhusmiljö. Idag drivs lokalvården till stora delar av privata aktörer och det är en bransch där risk för välfärdsbrottslighet föreligger. Andelen lokalvård utförd i egen regi behöver därför höjas för att öka råidigheten, kvaliteten och för att trygga arbetsvillkoren. Kommunstyrelsen ska stödja nämnderna i arbetet för att ta tillvara stordriftsfördelar och öka samarbetet mellan stadens nämnder och ska därför i samverkan med servicenämnden utreda och inrätta en central enhet för lokalvård i egen regi.*

Idrottsnämnden har redan idag den stora majoriteten av lokalvården i egen regi. Det är trots detta av vikt att idrottsförvaltningen är en part i det stadsövergripande arbete som ska ske i frågan. Ett medskick inför den begränsade upphandling som idrottsförvaltningen nu ska genomföra är därför att tidsramarna anpassas i så stor mån som möjligt så att justeringar och ändringar

kan göras i takt med att stadens arbete löper vidare. Det är även av vikt att det finns en plan för uppföljning av efterlevnad av krav för att kontinuerligt säkerställa kvalitet och arbetsmiljö

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2475-1 (Godkänd - R 1) Upphandling av lokalvård sim- och idrottshallar i söderort

**§ 7****Begäran om ny rättegångsfullmakt till  
Stadsledningskontorets Juridiska avdelning**

IDF 2024/2580

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsnämnden beslutar att ge fullmakt för stadsjurist Sidrah Schaider samt vice stadsjuristerna Hans Altsjö och Kristina Söderberg att var för sig företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att motta delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap. 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, motta och kvittera nämndens tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2580-1 (Godkänd - R 1) Ny rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

**§ 8****Öppna skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet**

IDF 2024/2592

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningarnas rapport som redovisning av budgetuppdraget om att öppna skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet.
2. Idrottsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att i samband med beslut om stadens budget ge idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i uppdrag att årligen se över skolersättningen.

**Förslag till beslut**

1) Ordföranden Maria-Elsa Salvo m.fl. (S), Hassan Jama m.fl. (V) och Marie-Helena Fjällås (MP) föreslår (se beslutet).  
2) Vice ordföranden Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och Hanna Wistrand (L) föreslår nedan som Leif Söderström (SD) ansluter sig till:

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att komplettera ärendet med en åtgärdsbeskrivning, kostnadsuppskattning och tydligare tidsplan för öppnandet av de skolidrottslokaler som har ”relativt enkla åtgärder” och ”mer åtgärder”
3. Att beslutet innefattar en inriktning att antalet bokningsbara tider ska öka på kvällar, helger och lov i samtliga hallar i stadens bestånd där det är möjligt.

Den akuta anläggningsbristen i Stockholm stad sätter enorma käppar i hjulen för våra barns och ungas möjlighet till idrott. Därför är det under all kritik att vi haft så många skolidrottslokaler fortsatt fått stå tomma kvällstid, på helger och lov istället för att våra idrottsföreningar kunnat nyttja dem. Vi har tappat två år på grund av den passivitet vänstermajoriteten har visat.

Det är nu glädjande att vi fått ta del av budgetuppdraget för 2024 om vilka åtgärder som krävs för att öppna upp Stockholms skolidrottslokaler. Att ansvaret förflyttas från rektorerna till utbildningsförvaltningen centralt är bra och nödvändigt för att få till en förändring. Som ärendet också lyfter är tillgång till skolidrottslokaler för föreningar under lov efterfrågade. Det här är en viktigt och prioriterad punkt i arbetet med skolidrottslokalerna då många barn behöver erbjudas fritidsaktivitet som mest under just

lov och att deras kontakt med sitt sammanhang i idrott och föreningsliv inte avbryts. För många kan fritidsaktiviteten vara den stabilaste punkten om det finns utmaningar i hemmiljön. Det är också bra att det lyfts fram behov av samordning kring utrustning i skolidrottslokalerna som föreningar kan nyttja. Inte sällan kan föreningar också i överenskommelser bidra med utrustning som skolorna kan använda för bättre samnyttjande av resurser.

Det har varit tydligt att det arbete som förra mandatperioden pågått avseende att tillgängliggöra skolidrottslokalerna under en lång tid avstannat. Särskilt anmärkningsvärt var att antalet bokningsbara tider dessutom minskat kraftig med start 2023. En utveckling som föreningarna upprepat har visat har fortsatt, framförallt i innerstaden.

Flera skrivelser och motioner har lagts sen dess och åtskilliga artiklar i media har skrivits. Tillsammans med idrottsrörelsen och deras stora engagemang har vi skjutit majoriteten framför oss för att få till en förändring. Det har gått att visa att åren 2023-2024 har ett stort antal bokningsbara tider försvunnit och där vissa skolor minskat antalet tider på kvällar, slutat ge tillträde på helger och även minskat tillgänglighet under lov. Vi har också kunnat visa att upp emot 4500 timmar kan tillkomma om tillgängligheten ökar som tänkt utanför skoltid.

Vi ställer oss frågande till att ärendet beskriver 20 skolidrottshallar som majoriteten skriver ska fortsätta utredas. Att 11 av de 20 skolorna fortsatt ska utredas under 2025 medan resten skjuts på framtiden är inte acceptabelt. Vi saknar också en tydlig beskrivning över vilka åtgärder som krävs för varje enskild skola samt en kostnadsuppskattning och en tydlig prognos för genomförande. Vi hade förväntat oss ett tydligt beslut om att samtliga hallar ska öppnas, om inte synnerliga skäl finns i ett enskilt fall. Dessutom saknas även ett förslag till beslut om att antalet bokningsbara tider ska öka och att tillgänglighet ska ges i samtliga hallar på kvällar, helger och lov i den utsträckning som är möjligt. Det är möjligt i flera andra kommuner, och är givetvis också möjligt i Stockholms stad. Utan den inriktningen kan vi inte säkerställa att fler öppna hallar också betyder fler timmar som föreningslivet kan nyttja dem.

### **Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

### **Reservation**

Vice ordföranden Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och Hanna Wistrand (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag, Leif Söderström (SD) ansluter sig till reservationen.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2592-1 Öppna upp idrottslokaler vid skolor för föreningslivet
- IDF 2024/2592-1.1 Bilaga 1 Information och regler om upplåtande av skollokaler till idrottsförvaltningen(1635565)
- IDF 2024/2592-1.2 Bilaga 2 Rapport Öppna skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet(1742999)

**§ 9****Teknisk upprustning av Klamparen 11. Inriktningsbeslut**

IDF 2024/2542

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

**Idrottsförvaltningens förslag till beslut gällande  
förvaltningslokaler**

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en projektutgift som redovisas i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet *Teknisk upprustning av Klamparen 11*.

**Idrottsförvaltningens förslag till beslut gällande idrottshallen**

1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en projektutgift som redovisas i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet *Teknisk upprustning av Klamparen 11*.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2542-6 (Signerad) Teknisk upprustning av Klamparen 11, Inriktningsbeslut
- IDF 2024/2542-7 Ekonomisk bilaga

**§ 10****Konstgräs, cricket, friidrott samt spontanidrott på  
Stenhagens BP, Akalla 4:1. Inriktningsbeslut**

IDF 2024/2320

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar för projekt *Konstgräs, cricket, friidrott samt spontanidrott på Stenhagens BP* som underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en projektutgift som redovisas i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet *Konstgräs, cricket, friidrott samt spontanidrott på Stenhagens BP*.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Särskilt uttalande**

Vice ordföranden Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och Hanna Wistrand (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Stenhagens BP är ett fint projekt i ett område med stora behov av mer aktivering. Projektet är dock till största del riktat mot pojkar då fotboll och cricket är två idrotter som domineras av pojkar och i fallet med cricket, vuxna män. 3x3 basketplanen är ett bra tillskott i mixen men nya siffror ifrån basketförbundet visar på att om man vill få flickor att utnyttja möjligheten till 3x3 basket behövs det fler planer än en. Om man i samråd med skolan utvecklat de basketplaner som finns på skolgården hade man kunnat utveckla ett fint 3x3 kluster.

Det som man kan ställa sig frågande till är att precis intill BP ligger det redan en fotbollsplan i något som troligtvis är parkmark. Har man stämt av med stadsdelen om nyttjandet av denna då den ser nyanlagd ut?

BP saknar närliggande parkering och eftersom planen är liten riktar den sig mot yngre barn som behöver skjuts, ett återkommande problem i många projekt.

Det är oerhört viktigt att omklädningsrum i det intilliggande projektet Akallahallen går att nå på ett enkelt sätt ifrån BP och att man tar höjd för antalet omklädningsrum för att kunna hantera både inne- och utesport samtidigt. Antalet omklädningsrum är i dagsläget snålt tilltaget och omklädningsrum för domare saknas.

Därtill vill vi understryka vikten av att tryggheten prioriteras i detta projekt. Barn och unga som idrottar ska inte trängas undan eller känna sig otrygga på grund av att kriminella utnyttjar stadens idrottsplatser.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2320-1 (Signerad) Konstgräs, cricket, friidrott samt spontanidrott på Stenhagens BP, del av Akalla 41. Inriktningsbeslut
- IDF 2024/2320-2 Bilaga 1 ekonomisk redovisning med kalkyler

**§ 11****Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3.****Inriktningsbeslut**

IDF 2022/2984

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en projektutgift som redovisas i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet *Ny idrottshall Akallahallen*.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Särskilt uttalande**

Vice ordföranden Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och Hanna Wistrand (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Akallahallen saknar närliggande parkering något som gör att det blir svårt att ta sig till den, framförallt för yngre barn som inte kan ta sig dit själva. Cafédelen måste vara ett fungerande café och inte ett låst pentry.

Det är oerhört viktigt att omklädningsrummen som föreningslivet på Stenhagens BP ska använda går att nå på ett enkelt sätt ifrån BP. Man måste också ta höjd för antalet omklädningsrum för att kunna hantera både inne- och utesport samtidigt. Antalet omklädningsrum är i dagsläget snålt tilltaget och omklädningsrum för domare saknas.

Trafiklösningen sker via vändplan vid intilliggande bollplan och parkeringsplatser saknas.

Därtill vill vi understryka vikten av att tryggheten prioriteras i detta projekt. Barn och unga som idrottar ska inte trängas undan eller känna sig otrygga på grund av att kriminella utnyttjar stadens idrottsplatser.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2022/2984-3 (Signerad) Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3. Inriktningsbeslut
- IDF 2022/2984-4 Bilaga 1 ekonomisk redovisning med kalkyler

**§ 12****Svar på skrivelse från Hanna Wistrand (L) om svar på  
frågor från T2**

IDF 2024/2548

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2548-2 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om tertialrapport 2 2024
- IDF 2024/2548-1 IDN (L) Skrivelse T2

**§ 13****Svar på skrivelse från Mikael Peterson (C) om DIF Skol IF**

IDF 2024/2562

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2562-2 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om DIF Skol-IF
- IDF 2024/2562-1 IDN (C) Skrivelse Skol IF

**§ 14****Svar på skrivelse från Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M),  
Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L) angående  
Vällingby sim- och idrottshall**

IDF 2024/2549

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2549-2 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse om Vällingby sim- och idrottshall
- IDF 2024/2549-1 IDN (M+C+L) Skrivelse Vällingby sim- och idrottshall

**§ 15****Svar på skrivelse från Djurgårdens IF Basketförening om  
renoveringen av Brännkyrkahallen**

IDF 2024/2436

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

**Beslutsgång**

Ordföranden Maria-Elsa Salvo (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

**Särskilt uttalande**

Vice ordföranden Mikael Peterson (C), Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och Hanna Wistrand (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Basket är en av de snabbast växande sporterna i Sverige. Den anses också vara en av de mest integrerande och jämställda sporten enligt Riksidrottsförbundet. Omkring hälften av landets basketutövare finns i Stockholm. Trots att basket är en världsidrott med många professionella damligor globalt och en tydlig framtidspotential i Sverige, är möjligheterna att tävla på högsta nivå i Stockholm begränsade. Många unga talanger lämnar Stockholm redan på gymnasiet för större klubbar i mindre städer, ofta på grund av att det inte går att satsa på sin idrott i vår huvudstad. Därför måste vi passa på att investera i de idrottsanläggningar där elitidrott kan utövas.

I samband med renoveringen av Brännkyrkahallen planerar majoriteten och förvaltningen att ta bort restaurang- samt bowlingdelen för att omvandla den till idrottsyta. Verksamma idrottsföreningar på plats anser att detta är ett stort misstag och att påståendet om att det endast finns ett litet pentry/fik i Brännkyrkahallen idag är fel. Vid renoveringen bör restaurangen istället bevaras, dels för att bidra till föreningarnas finansiering och dels för att göra arenan mer attraktiv och gjord för arrangemang. Brännkyrkahallen är en av två arenor i Stockholm (tillsammans med Åkeshov) som kan användas för spel på högsta nivå. Avsaknaden av kommersiella ytor, såsom restauranger och sociala mötesplatser, försvårar för föreningarna att konkurrera med klubbar i andra svenska städer där sådana faciliteter är standard.

Renoveringen av Brännkyrkahallen ska vara en långsiktig investering i stockholmsidrotten och har en viktig roll som en av få

arenor för elitbasket i Stockholm. Om vänstermajoriteten menar allvar med att låta elitidrotten utvecklas i vår stad är det sådana här projekt man måste satsa på. Vi vill även fortsätta påpeka att förvaltningen ska hålla en nära dialog med verksamma föreningar på plats och gå dem tillmötes så långt som det är möjligt.

**Handlingar i ärendet**

- IDF 2024/2436-4 (Godkänd - R 1) Svar på skrivelse Djurgårdens IF Basketförening
- IDF 2024/2436-4.1 Bilaga - Djurgårdens IF

**§ 16****Inkomna skrivelser**

Vice ordföranden Mikael Peterson (C) och Hanna Wistrand (L) lämnar följande skrivelse:

**Skrivelse om Kristinebergs IP**

2015 startade planeringen av upprustningen av Kristinebergs IP. En upprustning som har präglats av omfattande kostnadsökningar, miljöproblem, förseningar och bristande samstämmighet mellan de inblandade aktörerna. Projektet har kantats av enorma fördyringar från vad man från början uppskattade att den totala summan skulle bli till vad den idag uppgått till.

Föreningar, som staden kände till, låg kvar under en hel sommar på anläggningen på grund av att markfirman man anlitat gick i konkurs. Detta påverkade även grundvattnet och vi kan konstatera att staden inte hanterat miljöaspekten på ett bra och ansvarsfullt sätt.

Efter att en besiktning av Kristineberg gjordes under november så stod det klart att den nyrenoverade arenan inte klarar kraven för spel i damallsvenskan och superettan. Trots att detta varit en viktig och avgörande förutsättning för hela renoveringen. När man går igenom de handlingar som finns sen projektet startade har det aldrig uttryckts att de kulturhistoriska värden som finns på Kristinebergs IP hotar möjligheten att fullfölja arbetet med att anpassa arena efter damelitfotbollens krav eller att man förväntar sig dispens på grund av detta. Vi har även svårt att se att man skulle behandla en elitfotbollsplan för herrar på det sätt man valt att hantera denna som ska vara för damer, genom att t.ex. prata om dispens.

Kristinebergs IP har fortfarande inte haft någon invigning men öppnade kort under en dag för att sedan stänga igen då problem med säkerheten fortfarande verkar finnas kvar. Det har även framkommit att det fortsatt finns stora brister när det kommer till friidrottens del, där bland annat friidrottsbanorna saknar belysning, vilket kan vara rätt avgörande den här mörka årstiden då solen försvinner strax efter 15.00 på dagarna. Friidrotten i Stockholm har känts sig förbisedda under projektets gång och hade önskat vara mer involverade under hela processen. Det är extra beklagligt nu när friidrotten nyligen fått tagit del av beskedet att vänstermajoriteten valt att skjuta den viktiga anläggningen på Bällsta IP på framtiden.

Med anledning av ovan undrar vi därför:

1. Hur kommer det sig att Kristinebergs IP vid besiktningen inte blev godkänd för spel i damallsvenskan och superettan trots att huvudanledningen var att arenan skulle anpassas för damelitfotboll?

2. Finns det miljöföroreningar kvar på Kristinebergs IP och finns det risker för framtiden att dessa kommer fram?
3. Hur kan kostnaderna skenat från vad man uppskattade projektet skulle kosta till den summan det är uppe i nu?
4. Har de brister som funnits för att utöva friidrott på arenan, t.ex. belysningen, helt åtgärdats?
5. Vart kommer friidrottens kastgrenar att husera då Bällsta IP skjutits på framtiden? Kommer de få någon ersättningsyta?

Leif Söderström (SD) lämnar följande skrivelse:

**Inverkan av mikropartiklar och andra luftföroreningar för placeringen av idrottsanläggningar**

I Stockholms stad är många idrottsanläggningar placerade i nära anslutning till hårt trafikerade vägar och blir därigenom i olika grad exponerade för de mikropartiklar och andra luftföroreningar som vägtrafiken avger.

Vi vill därför fråga följande:

1. Tas det vid placering av idrottsanläggningar hänsyn till lokala förhållanden gällande partikel- och luftföroreningar?
2. Beaktas partikel- och luftföroreningar vid val av inomhusanläggningars ventilationstyp och luftfilter klass?

**Beslut**

Idrottsnämnden beslutar att överlämna skrivelserna till idrottsförvaltningen för beredande.

**§ 17****Förvaltningschefen informerar**

Förvaltningschefen Marina Höglund informerar om:

- Verksamheterna på Kristinebergs IP är nu igång.
- Förvaltningen har deltagit i en förbundsdialog den 13 november med tema Trygghet.
- Förvaltningen arbetar med evakueringen av Vällingby sim- och idrottshall och en tältlösning på Vinsta.
- Vintertider för fotbollen. Förvaltningen kommer i dialog med fotbollen att ta fram en fördelningsprincip för de uppvärmda fotbollsplanerna.
- Stockholms stads första fritidsbank har öppnat vid Skärholmens centrum.

**§ 18****Övriga frågor**

Idrottsnämnden hälsar Musse Hasselvall välkommen som ersättare i nämnden.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn                               | Datum      |
|------------------------------------|------------|
| Maria-Elsa Victoria, Salvo Miranda | 2024-12-03 |
| Nils Karl Mikael, Pettersson       | 2024-12-03 |