

Skyddsrumsytttrande

Beställare: Toolgate AB/AFA Fastigheter
Fastighet och byggnad: Sabbatsberg 22
Kommun: Stockholm
Gatuadress: Torsgränd 15
Befintligt skyddsrum nummer: 167568-0
Planerad färdigställandetid: Q4 2025

Detta yttrande utgör underlag för att den byggande rätt ska kunna hantera befintligt skyddsrum i samband med förändringsarbeten i en byggnad.

På uppdrag av ovan angiven beställare har undertecknad besökt aktuell byggnad för en skyddsrumstillsyn samt granskat handlingar över planerade åtgärder i byggnaden.

I avsnitt 3 i bifogat utlåtande anges granskningens resultat samt om en kvalificerad skyddsrumssakkunnig behöver anlitas i det fortsatta arbetet. Om de planerade åtgärderna inte bedöms påverka skyddsrummet alls är detta angivet. I annat fall finns ett eller flera moment i utlåtandets avsnitt 4 och 5 markerade. Dessutom ska följande åtgärdas om rutan är ikryssad:

- Skyddsrumsskyltar enligt SR 7:43 saknas och ska snarast sättas upp genom ägarens försorg och bekostnad. En skylt ska sitta vid sidan av dörren till skyddsrummet och en utanpå byggnaden vid dess entré.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanas de i detta byggprojekt berörda personerna att beakta det som sägs i detta skyddsrumsytttrande i de fortsatta byggnadsarbetena.

Byggnadens ägare har det fulla ansvaret för skyddsrummet och dess utrustning. Vid ändrade förutsättningar ska den byggande pröva om detta påverkar skyddsrumsfunktionen i annan omfattning än vad som behandlats i detta yttrande. Ytterligare information om skyddsrum finns på www.msb.se/skyddsrum.

Ort och datum: Örebro 211124

Namn och underskrift: Johan Hedvall

Skyddsrumssakkunnig nummer SRG872

Bilaga: Utlåtande över planerade förändringar
Kopia till: MSB för registrering

Skyddsrumsyttande

Bilaga: Utlåtande över planerade förändringar

1. Registeruppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

Skyddsrumnummer	167568-0	
Datum för skyddsrumstillsyn	211015	
Fastighetsbeteckning	Sabbatsberg 22	
Gatuadress vid ingången	Torsgränd 15	
Kommun	Stockholm	
Typ av teknisk bestämmelse	<input type="checkbox"/> A6/S3 <input type="checkbox"/> S7 <input type="checkbox"/> Askr <input type="checkbox"/> Nskr	<input checked="" type="checkbox"/> TB74 <input type="checkbox"/> TB78 <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> Anläggning
Typ av luftrening	<input type="checkbox"/> Saknas <input type="checkbox"/> Gas- och dimfilter	<input type="checkbox"/> Sandfilter <input checked="" type="checkbox"/> F-A-G-filter
Skyddsrummets koordinater i SWEREF 99 TM	N= 6581595	E= 673178
Skyddsrumsbilderinteriör	<input checked="" type="checkbox"/> Två representativa interiörbilder och en exteriörbild skickas in..	

2. Kontrollresultat från genomförd skyddsrumstillsyn

1. Angiven fastighet är bebyggd.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
2. Angivet skyddsrum finns.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Kringbyggda skyddsörrar finns.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
6. Alla ej kringbyggda skyddsörrar hänger på sina gångjärn.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Skjutbart väggelement finns.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8. Minst en reservutgång finns.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9. Reservutgång är förbyggd på utsidan.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12. Det finns omfattande fuktskador på insida stommen.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Skyddsrumsytttrande

3. Resultat av genomförd granskning

Påverkan på skyddsrumsfunktionen:		
<input type="checkbox"/>	1. De planerade förändringarna bedöms inte påverka skyddsrumsfunktionen.	Planerade förändringar som kommer att ske på våningsplan som ligger mer än ett våningsplan över skyddsrummet bedöms inte påverka skyddsrumsfunktionen. Se dock punkt 12.
<input checked="" type="checkbox"/>	2-59. De planerade förändringarna bedöms påverka skyddsrumsfunktionen.	De av punkterna 2-59 under avsnitt 1:4 och 1:5 nedan som är markerade som aktuella ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Behov av en kvalificerad skyddsrumssakkunnig:		
<input checked="" type="checkbox"/>	60. De planerade förändringarna leder till att en kvalificerad skyddsrumssakkunnig behöver anlitas vid genomförandet.	Kvalificerad skyddsrumssakkunnig kommer att krävas enligt SR 9:23.
<input type="checkbox"/>	61. De planerade förändringarna leder inte till att någon skyddsrumssakkunnig behöver anlitas vid genomförandet.	Kvalificerad skyddsrumssakkunnig kommer inte att krävas enligt SR 9:23.

4. Moment utanför skyddsrummet som behöver beaktas:

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Ändring av omgivande markförhållanden.	Om skyddsrummets grundläggingsdjup före de aktuella byggnadsåtgärderna varit mer än en meter under marknivån som omger byggnaden, och byggnadsåtgärderna innebär att grundläggingsdjupet blir mindre än en meter kan annan grundtyp bli aktuell. Se SR 6:14.
<input type="checkbox"/>	3. Ändrad ledningsdragnig.	Vid ändrad ledningsdragnig under golvnivå inom fem meter åt sidorna kan annan grundtyp bli aktuell. Se SR 6:14.
<input type="checkbox"/>	4. Explosiv och brandfarlig vara.	Explosiv och brandfarlig vara får ej finnas i angränsande utrymmen till skyddsrummet. Se SR 5:12.

Skyddsrumsytttrande

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input type="checkbox"/>	5. Hetvatten.	Hetvattenledningar får ej förläggas i utrymmen som gränsar till skyddsrummet. I sådana fall ställs särskilda krav på avskiljning. Ledning i mark eller nära skyddsrum ska ha tillräckligt avskiljande jordlager. Se SR 5:12.
<input type="checkbox"/>	6. Översvämning.	Förändringen får inte innebära att grundvattennivån eller omgivande marks genomsläpplighet påverkas. Se SR 5:13.
<input type="checkbox"/>	7. Inrymningsvägens längd.	Om trappor eller öppningar i inrymningsväg förändras kan detta påverka inrymningsvägens längd. Särskilt ska beaktas igensättning av öppning som utgör inrymningsväg från annan byggnad. Se SR 5:31.
<input type="checkbox"/>	8. Framkomlighet.	Förändring av trapplopp eller nya dörrar kan påverka framkomligheten. Se SR 5:32.
<input type="checkbox"/>	9. Igensättning av utrymningsmöjligheter.	Utrymningsvägar och öppningar för utrymning får inte sättas igen eller blockeras utan att full kompensation utförs. Se SR 5:41.
<input checked="" type="checkbox"/>	10. Rivning av utvändigt stigschakt.	Rivning av utvändiga stigschakt får ske endast om full kompensation utförs. Se SR 5:42.
<input type="checkbox"/>	11. Ändrad vapenlast.	Ändrat grundläggningssätt av byggnadsdelarna utanför skyddsrummet kan påverka grundläggningssätt och därmed vapenlasten. Se SR 6:14.
<input type="checkbox"/>	12. Ändrad raslast.	Påbyggnad av byggnaden kan förändra raslasten. Se SR 6:15.
<input checked="" type="checkbox"/>	13. Rivning av anslutande konstruktioner och ändrat bärande system.	Förändring av anslutande konstruktion kan innebära att det bärande systemet förändras. Se SR 6:24.

Skyddsrumsytttrande

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input type="checkbox"/>	14. Förändring av anslutande konstruktioner som ingår som del i splitterskyddet.	Rivning av ovanliggande bjälklag, skyddande vägg eller förändring av motfyllnad mot skyddsrummets begränsningsvägg kan försämra splitterskyddet. Se SR 6:25.
<input type="checkbox"/>	15. Förändring av anslutande konstruktioner som ingår som del i strålningskyddet.	Rivning av ovanliggande bjälklag, skyddande vägg eller förändring av motfyllnad mot skyddsrummets begränsningsvägg kan försämra strålningskyddet. Se SR 6:32.
<input type="checkbox"/>	16. Ingrepp i stommen hos förstärkt utrymningsväg.	Ingrepp i stommen hos förstärkt utrymningsväg ska kompenseras. Se SR 6:25.
<input type="checkbox"/>	17. Inbyggnad av uteluftskanalens utvändiga del	Om uteluftskanalens utvändiga del byggs in ska kanalen alltid förlängas ut i det fria. Se SR 7:12.
<input type="checkbox"/>	18. Förlängning av uteluftskanalens utvändiga del.	Om uteluftskanalen i det nya utförandet blir längre än tio meter ska kanalen i varje särskilt fall dimensioneras med hänsyn till tryckfallet i kanalen. Se SR 7:12.
<input type="checkbox"/>	19. Rivning av uteluftskanaler under mark.	Vid rivning av uteluftskanal under mark ska kanalen alltid förlängas ut i det fria. Se SR 7:12.
<input type="checkbox"/>	20. Flyttning och rivning av ventilgrop utanför skyddsrummet.	Ny ventilgrop ska alltid anordnas som ersättning för den gamla. Se SR 7:22.
<input type="checkbox"/>	21. Nytt avlopp utanför skyddsrummet som går igenom skyddsrummet.	Avlopp inne i skyddsrummet som direkt påverkas av änderingsarbeten av avlopp för fredsanvändning utanför skyddsrummet ska uppfylla kraven enligt SR. Se SR 7:22.
<input type="checkbox"/>	22. Flyttning och igensättning av rör utanför skyddsrummet som går in i skyddsrummet.	Vid flyttning av rör ska genomföringar vara utförda enligt typlösningar. Igensättningar ska vara utförda enligt typlösningar. Se SR 7:21.
<input type="checkbox"/>	23. Borttagning av avstängningsventil utanför skyddsrummet på rör som går genom skyddsrummet.	Rör ska demonteras och håll igensättas enligt typlösning. Se SR 7:21.

Skyddsrumsytttrande

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input type="checkbox"/>	24. Utvändigt inbyggnad av klämkopplingar.	Utvändigt monterade klämkopplingar ska alltid vara lätt kontrollerbara. Se SR 4:24.
<input type="checkbox"/>	25. Förbyggnad av antenngenomföring.	Ny antenngenomföring ut till det fria ska anordnas, jämför typ-lösning. Se SR 7:33.
<input type="checkbox"/>	26. Huvudledning för el ändras i elcentralen.	Huvudledning till skyddsrummet ska vara ansluten direkt till särskilda säkringar i byggnadens huvudcentral. Se SR 7:31.
<input type="checkbox"/>	27. Flyttning av skyddsrumsförrådet.	Det nya förrådet ska placeras i omedelbar anslutning till skyddsrummet så att det är beläget inom synhåll från dörr i skyddsrummet. Förrådet får ej placeras på annat våningsplan eller i annan byggnad. Se SR 7:44.
<input type="checkbox"/>	28. Förändring av skyltar.	Skyddsrummet ska vara försett med minst två särskilda skyddsrumsskyltar. Borttagna skyltar ska ersättas. Se SR 7:43.
<input type="checkbox"/>	29. Iordningställanderitningen behöver ändras.	Alla åtgärder utanför skyddsrummet som påverkar iordningställanderitningen ska dokumenteras på ritningen. Se SR 7:42.

5. Moment inne i skyddsrummet som behöver beaktas:

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input type="checkbox"/>	30. Reduktion av skyddsrummets area.	Ändring av arean kräver godkännande av MSB. Se SR 9:22.
<input type="checkbox"/>	31. Ny begränsningsvägg.	Godtaget utförande finns redovisat på typlösningar. Se SR 6:25.
<input type="checkbox"/>	32. Explosiv och brandfarlig vara.	Explosiv eller brandfarlig vara får ej finnas i skyddsrummet. Se SR 5:12.
<input type="checkbox"/>	33. Hetvatten.	Hetvattenledning får ej förläggas inne i skyddsrummet. Se SR 5:12.
<input type="checkbox"/>	34. Framkomlighet.	Förändring av dörrbredder kan påverka framkomligheten. Se SR 5:32.

Skyddsrumsytttrande

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input type="checkbox"/>	35. Igensättning av utrymningsmöjligheter.	Utrymningsvägar och öppningar för utrymning får inte sättas igen utan att full kompensation sker. Se SR 5:41.
<input type="checkbox"/>	36. Rivning av invändigt stigschakt.	Rivning av invändigt stigschakt får ske endast om full kompensation utföres. Se SR 5:41.
<input type="checkbox"/>	37. Ny skyddsrumsdörr.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31.
<input type="checkbox"/>	38. Ny öppning med betongelement.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31.
<input type="checkbox"/>	39. Igensättning av befintlig öppning.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning.
<input type="checkbox"/>	40. Byte till monterbar tröskel för skyddsörr.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning.
<input type="checkbox"/>	41. Byte till monterbar tröskel för gasdörr.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning.
<input type="checkbox"/>	42. Ny genomföring typ SP och ÖV i vägg.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31.
<input type="checkbox"/>	43. Ny genomföring typ SP i tak.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 6:31.
<input type="checkbox"/>	44. Infästningar för nya och flyttade komponenter.	Komponenter ska alltid förankras enligt SR. Se SR 6:26.
<input type="checkbox"/>	45. Nya ytskikt.	Kakel på väggar och i tak är ej tillåtet. Se SR 3:27.
<input type="checkbox"/>	46. Nya genomföringar för rör.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:21.
<input type="checkbox"/>	47. Förslutning av rör.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning.
<input type="checkbox"/>	48. Igensättning och nytt läge på uteluftskanal genom vägg.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:12.
<input type="checkbox"/>	49. Avstängningsventil på rör.	Nya avstängningsventiler ska anordnas max 150 mm från skyddsrumsvägg inne i skyddsrummet. Godtaget utförande redovisas i typlösning. Se SR 7:21.

Skyddsrumsytttrande

Aktuellt	Planerad förändring	Kommentar
<input type="checkbox"/>	50. Nytt och modifierat avlopp som passerar genom skyddsrummet.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:22.
<input type="checkbox"/>	51. Nytt avlopp i golv.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:22.
<input type="checkbox"/>	52. Igensättning av befintligt fredsavlopp.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning.
<input type="checkbox"/>	53. Ny genomföring för el och tele.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning. Se SR 7:33.
<input type="checkbox"/>	54. Igensättning för el och tele.	Godtaget utförande finns redovisat i typlösning.
<input type="checkbox"/>	55. Ny fredsinstallation för el.	Ny fredsinstallation som ska demonteras ska kunna kopplas bort med en säkerhetsbrytare. Se SR 7:31.
<input type="checkbox"/>	56. Ändrad belysning.	Infästning ska göras. Se SR 7:32.
<input type="checkbox"/>	57. Ändrad verksamhet som kräver komplettering av utrustning för iordningställande.	Nya verktyg för montering och demontering ska införskaffas. Se SR 7:41.
<input type="checkbox"/>	58. Flyttning av skyddsrumsförrådet.	Det nya förrådet ska placeras i omedelbar anslutning till skyddsrummet så att det är beläget inom synhåll från dörr i skyddsrummet. Förrådet får ej placeras på annat våningsplan eller i annan byggnad. Se SR 7:44.
<input type="checkbox"/>	59. Iordningställanderitningen behöver ändras.	Alla åtgärder i skyddsrummet eller i skyddsrummets omslutande stomme som påverkar iordningställandet ska dokumenteras på iordningställanderitning. Se SR 7:42.

6. Granskade handlingar

<p>Följande handlingar har ingått i granskningen:</p> <p>Silverskopian Diskussionsunderlag (för plansamråd) daterat 2021-10-24 upprättat av Alexander Wolodarski arkitektkontor AB.</p> <p>Ny detaljplan planeras tas fram för området där nuvarande fastighet med skyddsrum befinner sig. Byggnaderna planeras att rivras i sin helhet</p>
--

Skyddsrumsytttrande

inklusive innevarande skyddsrum och ny fastighet med nya byggnader kring en skapad innegård planeras att byggas.