

Provtagningsresultat Strandbad 2023

BROMMA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2023	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	8	6	2	0		Utmärkt	Ja
Bad Angbybadet	2	25	8	5	12		Utmärkt/Dålig	Ja
Bad Minneberg	1	11	4	4	3			Nej

FARSTA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	12	6	6	0		Utmärkt	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	9	6	3	0		Utmärkt	Ja

HÄGERSTEN-ÄLVSJÖ STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Långsjöbadet	1	9	7	2	0	Ja	Utmärkt	Ja
Bad Ormberget	1	6	6	0	0			Nej
Bad Ornberget	1	6	6	0	0			Nej
Bad Vinterviken	1	9	6	2	1			Nej
Bad Herrängens brygga	1	7	0	1	0	Ja		Nej

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	6	6	0	0			Ja
Bad Kanaanbadet	2	17	10	4	3		Utmärkt/Dålig	Ja
Bad Lövestabadet	1	7	6	1			Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	25	7	7	11		Utmärkt/Dålig	Ja

KUNGSHOLMENS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Smedsuddsbadet	2	34	10	14	10		Tillfredställande/Dålig	Ja
Bad Stora Essingen	1	9	7	1	1			Nej
Bad Fredhäll	1	10	7	3	0			Nej
Kristinebergs Strand	1	9	6	2	1			Nej

SKARPNÄCKS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	11	7	4	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Skrubba	1	8	7	0	1			Nej

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	12	6	2	4			Nej
Bad Mälärhöjdsbadet	2	20	11	6	3		Bra/Bra	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	18	11	4	3		Bra/Dålig	Ja

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	9	6	2	1			Nej
Bad Långholmens strandb	1	11	6	2	3		Dålig	Ja
Bad Tanto (Arstaviken)	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Brunsvikens strandbad	1	12	5	5	2		Utmärkt	Ja

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	10	6	2	2			Nej

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	10	6	4	0			Nej

STOCKHOLM EXERGI

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	11	4	4	3			Nej

371 213 94 64
100% 57% 25% 17%