

## Miljöteknisk markundersökning

Corem Storsätra AB

# Storsätra 1 skolgård



Stockholm 2018-05-18

# Storsätra 1 skolgård

## Miljöteknisk markundersökning

Datum 2018-05-18  
Uppdragsnummer 1320034463

Joakim Persson  
Uppdragsledare

Sofia Sjögren  
Handläggare

Joakim Persson  
Granskare

## Innehållsförteckning

<b>1.</b>	<b>Administrativa uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Bakgrund och syfte .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Objektsbeskrivning .....</b>	<b>3</b>
3.1	Geologisk och hydrogeologisk beskrivning .....	5
3.2	Skyddsobjekt.....	5
3.3	Tidigare undersökningar och potentiella föroreningar .....	6
<b>4.</b>	<b>Genomförande.....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Analyser .....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Bedömningsgrunder .....</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>Resultat.....</b>	<b>7</b>
7.1	Fältobservationer .....	7
7.2	Laboratorieanalyser.....	8
7.2.1	Metaller .....	8
7.2.2	PAH och oljeföroreningar.....	9
7.2.3	Klorerade alifater .....	9
<b>8.</b>	<b>Översiktig riskbedömning .....</b>	<b>9</b>
<b>9.</b>	<b>Slutsats och rekommendationer.....</b>	<b>10</b>
<b>10.</b>	<b>Referenser .....</b>	<b>11</b>

## Figurer

Figur 1. Planerat skolområde .....	4
Figur 2. Skiss över planerad utveckling av området efter färdigställande.....	4
Figur 3. Jordarter i undersökningsområdet .....	5
Figur 4. Fotografi från fältundersökning .....	8

## Bilagor

- Bilaga 1 – Provtagningspunkter
- Bilaga 2 – Fältprotokoll
- Bilaga 3 – Analyssammanställning
- Bilaga 4 – Fullständiga analysrapporter

## 1. Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning:	Storsätra 1
Tillsynsmyndighet:	Miljöförvaltningen, Stockholms Stad
Beställare	Corem Storsätra AB (Corem)
Kontaktperson:	Jerker Holmgren
E-post:	jerker.holmgren@corem.se
Projektledare	Lindrum Consult AB (Lindrum Consult)
Kontaktperson:	Torbjörn Ziegler
E-post:	torbjorn.ziegler@lindrum.se
Konsult:	Ramboll Sverige AB (Ramboll)
Uppdragsledare:	Joakim Persson
E-post:	joakim.n.persson@ramboll.se
Tel:	010-615 63 78

## 2. Bakgrund och syfte

Inom delar av fastigheten Storsätra 1, Stockholms kommun, planerar Corem att förstora och utveckla den befintliga skolgården. Ramböll har fått i uppdrag av Corem att utföra en miljöteknisk undersökning av jord inom området för den planerade utvecklingen av skolgården. Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att:


- Undersöka om det finns några föroreningar i mark som kan innehåra en risk för människors hälsa och miljö
- Undersöka om det finns massor som kan komma att kräva särskild hantering i samband med schakt och återfyll inom området

## 3. Objektsbeskrivning


Fastigheten Storsätra 1 är belägen i Sätra, Stockholm. Ungefärlig lokalisering av undersökningsområdet visualiseras i Figur 1. Undersökningsområdet är ca 0,5 ha stort.

Den östra delen av undersökningsområdet utgörs för tillfället av hårdgjorda ytor som används till parkering samt en skolgård med en mindre konstrgräsplan. Den västra delen av området består av en gräs- och trädbevuxen höjd. Den sydöstra delen av området avgränsas av skolbyggnaden och intilliggande byggnader. Strax utanför området passerar flera större vägar, Skärholmsvägen i norr, E20 i söder och tunnelbanespår öster om området. En översiktsbild över området där det

planerade området för utbyggnation av skolgården redovisas i Figur 1. En skiss över den planerade utbyggnaden efter färdigställande visualiseras i Figur 2.



Figur 1. Planerat skolområde markerat med gul streckad linje. Källa bild: Lindrum Consult.



Figur 2. Skiss över planerad utveckling av området efter färdigställande. Källa bild: Lindrum Consult.

## 3.1

**Geologisk och hydrogeologisk beskrivning**

Enligt SGU:s jordartskarta (Figur 3) består jordarter inom större delen av undersökningsområdet av fyllnadsmaterial förutom höjden i väst som utgörs av berg i dagen (SGU, 2018a). Jorddjupet inom undersökningsområdet ligger på ca 3-5 m enligt SGU:s jorddjupskarta (SGU, 2018b). Berggrunden inom undersökningsområdet består av den sedimentära bergarten gråvacka enligt SGU:s berggrundskarta (SGU, 2018c). Inget grundvattenmagasin finns inom området eller i närområdet enligt SGU:s karta över grundvattenmagasin (2018d). Undersökningsområdet ligger inom delavrinningsområdet 658088-162908 som mynnar i Mälaren och inom huvudavrinningsområde 61000 Norrström (VISS, 2018).



*Figur 3. Jordarter i undersökningsområdet enligt SGU:s kartvisare. Randigt område visar fyllnadsmaterial, rött område visar berg. Källa: SGU (2018a).*

## 3.2

**Skyddsobjekt**

Området planeras att bli en skolgård där barn kommer att vistas och leka dagligen. Främsta skyddsobjekt bedöms vara de mäniskor som kommer att vistas på platsen.

Undersökningsområdet ligger inom vattenskyddsområdet Östra Mälarens yttre skyddszon enligt Länsstyrelsens WebbGIS (Länsstyrelserna, 2018).

Skyddsföreskrifterna anger att inga markeringar får genomföras som riskerar att sprida föroreningar till grundvattnet.

Inga kända dricksvattenbrunnar finns i närområdet av den fastighet som ska undersökas, däremot finns ett flertal energibrunnar inom ca 300 m från aktuellt område. Information om brunnar i närheten av undersökningsområdet har hämtats från SGU:s brunsarkiv (SGU, 2018e). Det kan finnas brunnar i närheten av undersökningsområdet som inte anges i arkivet.

Sätraskogens naturreservat är beläget ca 1 km norr om undersökningsområdet och Naturreservatet Gömmaren ca 1 km söder om undersökningsområdet enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2018). Avståndet till naturreservaten bedöms innehåra att risken för att utsätta naturreservaten för negativ miljöpåverkan från eventuella påträffade föroreningar vid undersökningsområdet är liten.

### 3.3

#### **Tidigare undersökningar och potentiella föroreningar**

Tidigare och pågående verksamheter vid fastigheten består av industrier (såsom fotografisk industri, bilverkstad, tillverkning av medicinska instrument mm) samt skola. Enligt Länsstyrelsen i Stockholm (2018) är den tidigare fotografiska industrin ett potentiellt förorenat område. Vid industrin tillverkades och lagrades fotokemikalier. Bland annat utfördes destillation av metalliskt kvicksilver ur amalgam. 1984 undersöktes förekomsten av amalgamavfall men inga förhöjda halter av amalgam påträffades.

Utöver det finns enligt Länsstyrelsens WebbGIS (2018) potentiellt förorenade områden inom ca 300 m från undersökningsområdet i form av ytbehandlingsverksamhet, drivmedelshantering och kemtvätt.

## 4.

### **Genomförande**

Den miljötekniska markundersökningen av Storsätra skolgård utfördes den 2 maj 2018 av personal från Ramböll i totalt sju provpunkter. Jordprovtagningen genomfördes med borrbandvagn med skruvborr. Provpunkternas lägen fördelades jämnt över arbetsområdet för att ge en översiktig bild av föroreningsgraden. Vid placering av provpunkter togs hänsyn till tillgängligt ledningsunderlag.

Provpunkternas lägen mättes in av mättekniker och redovisas på planritning i Bilaga 1.

Jordprover uttogs som samlingsprov per halvmeter ner till ett maximalt djup om 3 m u my (meter under markytan) alternativt till påträffande av naturligt material eller berg. Med anledning av bestämmelser i vattenskyddsområdets skyddsöreskrifter avbröts borrningen även i en provpunkt (18R06) vid påträffande av fuktig jord. Intervall för provuttag justerades utifrån förekommande jordartsskikt samt vid misstänkt föroreningsinnehåll. Jordprover uttogs i diffusionstäta påsar. Uttagna jordprover förvarades svalt och mörkt efter provtagning och under transport till laboratorium.

## 5.

### **Analyser**

Analys av jordprover utfördes av ALS Scandinavia (ALS), som är ett ackrediterat laboratorium för aktuella analyser. Totalt 13 st jordprover sändes till ALS för kemisk analys.

Samtliga jordprover analyserades med avseende på metaller (arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, vanadin, zink), alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX och PAH (polycykiska aromatiska kolväten). Sju stycken jordprover analyserades även med avseende på klorerade alifater (klorerade lösningsmedel). Det med anledning av att det tidigare funnits en fotografisk industri på platsen samt kemtvätt och ytbehandlingsverksamhet i närområdet.

## 6. Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder av föroreningsgraden av jord i området används Naturvårdsverkets (NV) generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009, rev 2016). Generella riktvärden har tagits fram för två olika typer av markanvändning, se beskrivning nedan. Jordproverna jämförs även mot Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2007).

### KM – Känslig markanvändning

Markkvaliteten begränsar inte valet av markanvändning. Alla grupper av männskor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.

### MKM – Mindre känslig markanvändning

Markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas på området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m från området och ytvatten skyddas.

### FA – Farligt avfall

Överstiger föroreningshalterna haltgränser för farligt avfall (FA), krävs speciellt omhändertagande av massorna vid godkänd mottagningsanläggning.

Samtliga uppmätta halter jämförs mot KM, MKM och FA.


## 7. Resultat

### 7.1

#### Fältobservationer

Fyllnadsmaterial påträffades generellt inom området ned till ett djup om ca 2 m u.my. Borrningen utfördes till ett djup om 2-3 m u.my. I provpunkt 18R03

påträffades berg på ett djup om 0,5 m u my. 18R03 är lokaliserad i omedelbar närhet till den trädbevuxna höjden i den västra delen av undersökningsområdet. I provpunkt 18R06 påträffades fuktig jord på ett djup om 1 m u my och fortsatt borrning avbröts för att minimera risk för potentiell spridning av föroreningar. Det var inte möjligt vid undersökningstillfället att fastställa om vattnet rörde sig om markvatten eller grundvatten. I övriga provpunkter påträffades inget vatten. Påträffade jordarter var i huvudsak sandig grus, sand och torrskorpelera. Inga avvikande lukt- eller synintryck observerades. Fältundersökning i provpunkt 18R01 visualiseras i Figur 4. Fullständiga fältprotokoll redovisas i Bilaga 2.



Figur 4. Fotografi från fältundersökning vid provpunkt 18R01.

## 7.2

### Laboratorieanalyser

En sammanställning över analysresultaten redovisas i Bilaga 3. Fullständiga analysrapporter redovisas i Bilaga 4.

#### 7.2.1

##### Metaller

Inga förhöjda halter av metaller överstigande KM eller MKM har påträffats inom undersökningsområdet.

## 7.2.2

**PAH och oljeföroringar**

Alifatiska kolväten >C16-C35 (petroleumföroreningar) är detekterade i totalt 11 st jordprover. Två av dessa jordprover uppvisar halter överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM (18R01 0,5-1,0 och 18R03 0,0-0,5). I samma jordprover har även PAH H och PAH M detekterats men understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM. I jordprov 18R01 0,5-1,0 har också tyngre aromater detekterats men i halter understigande Naturvårdsverkets riktvärden för KM och MKM.

I övriga jordprover har inga halter av PAH, och/eller oljeföroringar (alifatiska - och aromatiska kolväten, BTEX) detekterats.

## 7.2.3

**Klorerade alifater**

Endast den översta provnivån av de sju provpunkterna analyserades med avseende på klorerade alifater. Inga halter av klorerade alifater har detekterats i de analyserade jordproverna.

## 8.

**Översiktlig riskbedömning**

Ett av jordproverna som överstiger riktvärdet för KM (för alifatiska kolväten >C16-C35) är 18R01 0,5-1,0. Provpunkten är lokaliserad på parkeringsytan utanför det planerade skolgårdsområdet. I den planerade utvecklingen av området kommer ytan fortsatt användas till parkering och beläggas med asfalt. Den överskridande halten kommer från ett djupt jordprov 0,5 – 1 m ned i marken. Det förväntade schaktdjupet i området är ca 0,5 m. Är schaktdjupet 0,5 m kommer inte massor med halter över riktvärdet för KM att schaktats upp. Sammantaget bedöms detta innebära att exponeringsrisken för denna förorening är liten.

Det andra jordprovet som överstiger riktvärdet för KM (för alifatiska kolväten >C16-C35) är 18R03 0,0-0,5. Halten överskrider riktvärdet för KM med liten marginal. Den uppmätta halten kommer från ett ytligt jordprov 0,0 – 0,5 m ned i marken. Provpunkten är lokaliserad i ett område som planeras att bli en gräsbevuxen äng. Detta innebär sammantaget en ökad exponeringsrisk för de människor som kommer att röra sig på skolgårdsområdet. Att föroreningen ligger ytligt innebär dock att det är möjligt att rötter och växter kan hjälpa till att bryta ner föreningen.

I provpunkt 18R06 påträffades fuktig jord på ett djup om 1 m u my. Borrningen avbröts med hänsyn till att undersökningsområdet ligger inom yttre skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Det är inte klarlagt om vattnet i provpunkten är påträffat grundvatten eller markvatten. Vattenskyddsområdets skyddsöreskrifter ska följas vid framtida markarbeten.

Det sammanvägda riktvärdet för KM för alifatiska kolväten >C16-C35 är baserat på skydd av markmiljön. Markmiljön i området bedöms av Ramboll vara mindre

skyddsvärd då området är kraftigt påverkat av främst industri, vägar och parkeringsplatser. Samtliga uppmätta halter underskider med god marginal riktvärdena för samtliga envägskoncentrationer för hälsorisker och skydd av grundvatten.

## 9. Slutsats och rekommendationer

Den miljötekniska markundersökningen av undersökningsområdet vid Storsätra skolgård påvisar att det förekommer alifatiska kolväten >C16-C35 (petroleumföroreningar) i halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (Känslig Markanvändning) i jordprov på fyllnadsmassor från 2 av 7 st provpunkter. Inga andra föroreningar överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har påträffats. Riktvärdet för KM för alifatiska kolväten >C16-C35 är baserat på skydd av markmiljön. Markmiljön i området bedöms vara kraftigt påverkad och vara mindre skyddsvärd. Uppmätta halter underskider med god marginal samtliga envägskoncentrationer för hälsorisker och skydd av grundvatten. Vid den ena provpunkten (18R01) utgörs nuvarande och planerad framtid markanvändning av parkering med hårdgjorda ytor, som begränsar exponeringsrisken. Vid den andra provpunkten (18R03), där föreningen förekommer ytligt, utgörs planerad framtid markanvändning av gräsytor. Halterna i provpunkten överskider dock endast marginellt KM.

Ramboll bedömer att påträffade föroreningshalter sammantaget inte innebär en oacceptabel risk med hänsyn till människors hälsa och miljön och bör kunna kvarlämnas i mark. Kvarlämnande av aktuella föroreningar i mark kräver dock godkännande från tillsynsmyndigheten. Ramboll rekommenderar att en dialog förs med tillsynsmyndigheten utifrån bedömningarna i denna rapport för att säkerställa att ärendet hanteras på ett lämpligt sätt.

Tillsynsmyndigheten ska omgående underrättas om påträffade föroreningar genom en så kallad upplysning enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken, vilket kan göras genom att tillsynsmyndigheten delges föreliggande rapport.

Östra Mälarens vattenskyddsområdes skyddsförskrifter ska följas vid framtid markarbeten.

Det går inte att utifrån denna undersökning utesluta att det kan förekomma delområden där det ställvis förekommer högre föroreningshalter. Det rekommenderas att misstänkta eller påtagligt förorenade massor som påträffas under markarbeten provtas och klassas utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Detta för att utreda om massorna kräver särskild hantering och om de bör omhändertas av mottagningsanläggning. Jordmassor innehållande halter av föroreningar understigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM bedöms kunna hanteras och återanvändas fritt inom det planerade området för skolgården. Massor med föroreningshalter överstigande KM

kräver särskild hantering om de avlägsnas från aktuellt område.  
Mottagningsanläggning för massorna behöver ha tillstånd för att ta emot jord med aktuell föroreningsgrad.

## 10. Referenser

AFS 1999:3. *Byggnads- och anläggningsarbete*. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Avfall Sverige (2007). *Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor*, Rapport 2007:1

Länsstyrelserna (2018). *Planeringsunderlag, potentiellet förorenade områden*. Hämtat från Länsstyrelsen WebbGIS: <http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/> den 19 april 2018

Länsstyrelsen i Stockholms län (2018). *Uppgifter om objekt 128041 i EBH-stödet* [Mailkonversation]. Arbetsgruppen Förorenade områden, 2018-04-09

Naturvårdsverket (2009, rev 2016). *Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning*, Rapport 5976

SGU (2018a). *Karta över jordarter*, hämtat från Sveriges Geologiska Undersökning, kartvisare: <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html> den 19 april 2018

SGU (2018b). *Karta över jorddjup*, hämtat från Sveriges Geologiska Undersökning, kartgenerator: [http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder\\_sv.html](http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html) den 19 april 2018

SGU (2018c). *Karta över berggrund*, hämtat från Sveriges Geologiska Undersökning, kartvisare: <https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berg-50-250-tusen.html> den 19 april 2018

SGU (2018d). *Karta över grundvattenmagasin*, hämtat från Sveriges Geologiska Undersökning, kartgenerator: [http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder\\_sv.html](http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html) den 19 april 2018

VISS (2018). *Vatteninformationssystem Sverige databas*: Länsstyrelserna, Vattenmyndigheterna & Havs och Vattenmyndigheten. Hämtat från VISS: <http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx> den 19 april 2018

# BILAGA 1



## Teckenförklaring

- Propunkter
- Planerat skolområde

Storsätra skolgård,  
Miljöteknisk undersökning  
Provtagningspunkter

Krukmakargatan 21  
SE 118 51 Stockholm  
Telefon 010 615 60 00  
E-post: infosverige@ramboll.se  
Hemsida: www.ramboll.se

**RAMBOLL**

UPPDAGNR	RITADÖKONSTRÄV	UPPDAGSLEDARE
1320034463	Sofia Sjögren	Joakim Persson
DATUM	GRANSKARE	
2018-05-09	Joakim Persson	
KOORDINATSYSTEM PLAN	KOORDINATSYSTEM HÖJD	
SWEREF99 18 00	RH2000	
SKALA	FORMAT	
1:600	(A3)	

RAMBOLL		Fältprotokoll – Provtagning av jord	Dokument nummer Bilaga 2	Sida/Sidor 1/2
Ramboll Sverige AB Krukmakargatan 21 118 51 Stockholm Tfn: 010-615 60 00	Teknikområde Ramboll Environment & Health	Handläggare Sofia Sjögren		
	Uppdrag Storsätra skolgård	Datum 2018-05-02		
		Uppdragsnummer 1320034463		
	Beställare Corem Storsätra AB	Ändrings datum Bet.		

Tabell 1. Tabellen redovisar fältanteckningar från utförd provtagning 2 maj 2018. Provtagning utförd som störd provtagning med borrbandvagn med skruvborr. Samlingsprov om ca 0,5 m djupintervall. Rött = prov skickat till analys.

Provpunkt	Djup [m u my]	Jordart Benämning i fält	Kommentar
18R01	0,0-0,5	F/saGr	gråbrunt
	0,5-1,0	F/saGr	gråbrunt
	1,0-1,5	F/saGr	gråbrunt
	1,5-2,0	F/saGr	Rostfärgad
	2,0-2,7	F/saGr	Rostfärgad
	2,7-3,0	sisalEt	grå
18R02	0,0-0,5	F/saGr	Grått, torrt
	0,5-1,0	-	Inget prov
	1,0-1,5	F/leSa	Grått;brunt
	1,5-2,0	F/sileSa	Grått;brunt
	2,0-2,2	sisalEt	grått
	2,2-2,6	siLet	Ljusbrunt, torrt
	2,6	Stopp	
18R03	0,0-0,5	F/saGr	grått
	0,5	Berg/Stopp	
18R04	0,0-0,5	F/letsaGr	Gråbrunt, torrt
	0,5-1,0	F/letsaGr	Grått, brunt, torrt
	1,0-1,1	F/letsaGr	Inget prov
	1,1-1,5	siLet	Ljusbrunt, torrt
	1,5-2,0	siLet	Ljusbrunt, torrt
18R05	0,0-0,7	F/Mu	Mörkbrunt
	0,7-1,0	F/letsaGr	Ljusbrunt, torrt
	1,0-1,5	F/sisaletGr	Gråbrunt
	1,5-2,0	F/sisaleGr	Gråbrunt
	2,0-2,5	siLet	Gråbrunt, växtdel
	2,5-3,0	siLet	Gråbrunt
18R06	0,0-0,5	F/saGr	Torr, brungrått

<b>RAMBOLL</b>  Ramboll Sverige AB Krukmakargatan 21 118 51 Stockholm Tfn: 010-615 60 00	<b>Fältprotokoll – Provtagning av jord</b>		Dokument nummer Bilaga 2	Sida/Sidor 2/2
	Teknikområde Ramboll Environment & Health		Handläggare Sofia Sjögren	
	Uppdrag Storsätra skolgård		Datum 2018-05-02	
			Uppdragsnummer 1320034463	
	Beställare Corem Storsätra AB		Ändrings datum	Bet.

Provpunkt	Djup [m u my]	Jordart Benämning i fält	Kommentar
	0,5-1,0	F/saGr	Torr, brungrått, lite material på skruv
	1,0-2,0	F/lesaGr	Brunt, inslag svart material, blött
18R07	0,0-0,2	F/Let/Mu	Mörkbrunt
	0,2-1,0	F/siletGr	Gråbrunt
	1,0-1,5	F/siletGr	Gråbrunt
	1,5-2,0	F/siletGr	Gråbrunt, inslag rödbrunt
	2,0-2,1	sa	Rödbrunt, väldigt lite material
	2,1	Stopp	

Förklaringar: SV= Schaktvägg

F = fyllning

Asf = asfalt

Gr = grus

Gy = gyttja

GV = grundvatten

Le = lera

Let = torrskorpelera

Mak = makadam

Mn = morän

Mu = mulljord

Sa = sand

Si= silt

St = sten

T = torv

m u my= meter under befintlig markyta

SV = Schaktvägg

SB = Schaktbotten

För fullständiga geotekniska beteckningar se SGF:s hemsida: <http://www.sgf.net>

**Bilaga 3 - Analyssammanställning****Storsätra 1 skolgård**

Jämförvärden

\*<sup>1</sup> Naturvårdsverket rapport 5976, rev 2016\*<sup>2</sup> Avfall Sverige 2007:01 tabell 4,1

Ämne	Enhet	JÄMFÖRVÄRDEN			DJUP PROV	0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,5 1,0-1,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,7 2,0-2,5 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,2 0,2-1,0												
		KM* <sup>1</sup>	MKM* <sup>1</sup>	FA* <sup>2</sup>		18R01	18R01	18R02	18R02	18R03	18R04	18R04	18R05	18R05	18R06	18R06	18R07	18R07
Arsenik (As)	mg/kg TS	10	25	1000		<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	6,41	<1,00	<1,00	<1,00	2,64	<1,00	<1,00	<1,00	2,07
Barium (Ba)	mg/kg TS	200	300	10000		47,1	61	0,44	44,4	43,5	43,8	37,4	25,2	79,9	61,5	49,6	39,2	56,5
Kadmium (Cd)	mg/kg TS	0,8	12	100		<0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,14	<0,10	0,12	<0,10	0,22	<0,10	<0,10	<0,10	0,16
Kobolt (Co)	mg/kg TS	15	35	100		7,63	7,6	<0,10	8,08	7,48	6,81	6,68	4,54	12,7	8,72	8,4	6,25	8,94
Krom (Cr)	mg/kg TS	80	150	10000		36,3	53,9	0,36	51,9	47,4	29,2	27,1	15,6	42,2	39,9	32,9	23,4	32,5
Koppar (Cu)	mg/kg TS	80	200	2500		23,3	23,6	0,19	35,6	15,5	16,3	17,2	13,6	33,6	26,1	33,8	19,1	23,7
Kvicksilver (Hg)	mg/kg TS	0,25	2,5	500		<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	
Nickel (Ni)* <sup>4</sup>	mg/kg TS	40	120	1000		20,7	25,3	<5,0	28,9	14,2	16,3	14,4	9,2	32,8	22,3	21,7	12,8	20
Bly (Pb)	mg/kg TS	50	400	2500		6,1	3,9	<1,0	7,9	9,8	7,6	8	5,7	18,1	7,7	10	11,2	12,7
Vanadin (V)	mg/kg TS	100	200	10000		33	47,6	0,34	33,7	30,4	30,4	28,9	18,7	46,4	42,9	35,2	27,2	36,2
Zink (Zn)	mg/kg TS	250	500	2500		48	48,4	<1,0	44,5	41	42,9	46	30,4	79,2	51,2	46,3	52,3	60,4
Alifater >C5-C8	mg/kg TS	25	150	1000		<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	
Alifater >C8-C10	mg/kg TS	25	120	1000		<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	
Alifater >C10-C12	mg/kg TS	100	500	10000		<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	
Alifater >C12-C16	mg/kg TS	100	500	10000		<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	
Alifater >C5-C16	mg/kg TS	100	500			<24	<24	<24	<24	<24	<24	<24	<24	<24	<24	<24	<24	
Alifater >C16-C35	mg/kg TS	100	1000	10000		27	255	30	41	116	49	20	33	<20	48	21	30	<20
Aromater >C8-C10	mg/kg TS	10	50	1000		<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	<0,480	
Aromater >C10-C16	mg/kg TS	3	15	1000		<1,24	0,279	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	<1,24	
Aromater >C16-C35	mg/kg TS	10	30	1000		<1,0	1,1	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	
PAH, summa canc,	mg/kg TS			100		<0,28	0,35	<0,28	<0,28	0,092	<0,28	<0,28	<0,28	<0,28	<0,28	<0,28	<0,28	
PAH, summa övriga	mg/kg TS			1000		<0,44	0,53	<0,44	<0,44	0,081	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	<0,44	
Summa PAH L	mg/kg TS	3	15			<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	
Summa PAH M	mg/kg TS	3,5	20			<0,25	0,36	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	
Summa PAH H	mg/kg TS	1	10			<0,32	0,52	<0,32	<0,32	0,17	<0,32	<0,32	<0,32	<0,32	<0,32	<0,32	<0,32	
Naftalen				2500		<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100		
Bensen	mg/kg TS	0,012	0,04	1000		<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Toluen	mg/kg TS	10	40	1000		<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	
Etylbensen	mg/kg TS	10	50	1000		<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	
Xylen	mg/kg TS	10	50	1000		<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	

OBS: Ett värde markerat med < förekommer i en halt underligande laboratoriets rapporteringsgräns och är därmed ej detekterat i provet

**Bilaga 3 - Analyssammanställning****Storsätra 1 skolgård**

Jämförvärden

\*<sup>1</sup> Naturvårdsverket rapport 5976, rev 2016\*<sup>2</sup> Avfall Sverige 2007:01 tabell 4,1

Ämne	Enhet	JÄMFÖRVÄRDEN			DJUP PROV	0,0-0,5 18R01		0,0-0,5 18R02		0,0-0,5 18R03		0,0-0,5 18R04		0,0-0,7 18R05		0,0-0,5 18R06		0,0-0,2 18R07	
		KM <sup>*1</sup>	MKM <sup>*1</sup>	FA <sup>*2</sup>															
1,1-dikloretan	mg/kg TS					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
1,2-dikloretan	mg/kg TS	0,02	0,06			<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	
trans-1,2-dikloreten	mg/kg TS					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
cis-1,2-dikloreten	mg/kg TS					<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
1,2-diklorpropan	mg/kg TS					<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	
Tetraklormetan	mg/kg TS	0,08	0,35			<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
1,1,1-trikloretan	mg/kg TS	5	30			<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
1,1,2-trikloretan	mg/kg TS					<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	
1,1-dikloretan	mg/kg TS					<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
diklormetan	mg/kg TS	0,08	0,25			<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	<0,080	
triklormetan	mg/kg TS	0,4	1,2			<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030	
trikloretan	mg/kg TS	0,2	0,6			<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
tetrakloretan	mg/kg TS	0,4	1,2			<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	
vinylklorid	mg/kg TS					<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	

OBS: Ett värde markerat med < förekommer i en halt underligande laboratoriets rapporteringsgräns och är därmed ej detekterat i provet

# Rapport

T1813326

Sida 1 (28)

PVKINJQ6HT



Ankomstdatum 2018-05-04  
Utfärdad 2018-05-14

Ramböll Sverige AB  
Sofia Sjögren

Krukmakargatan 21  
118 51 Stockholm  
Sweden

Projekt Storsätra skolgård  
Bestnr 1320034463

## Analys av fast prov

Er beteckning	18R01						
	0,0-0,5						
Provtagare	Sofia Sjögren						
Provtagningsdatum	2018-04-23						
Labnummer	O11002285						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	97.6	5.88	%	1	1	VITA	
As	<1.00		mg/kg TS	1	1	VITA	
Ba	47.1	9.41	mg/kg TS	1	1	VITA	
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	VITA	
Co	7.63	1.52	mg/kg TS	1	1	VITA	
Cr	36.3	7.25	mg/kg TS	1	1	VITA	
Cu	23.3	4.66	mg/kg TS	1	1	VITA	
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	VITA	
Ni	20.7	4.1	mg/kg TS	1	1	VITA	
Pb	6.1	1.2	mg/kg TS	1	1	VITA	
V	33.0	6.60	mg/kg TS	1	1	VITA	
Zn	48.0	9.6	mg/kg TS	1	1	VITA	
alifater >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	VITA	
alifater >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	VITA	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	2	1	VITA	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	2	1	VITA	
alifater >C5-C16 *	<24		mg/kg TS	2	1	VITA	
alifater >C16-C35	27	5	mg/kg TS	2	1	VITA	
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	2	1	VITA	
aromater >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	2	1	VITA	
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA	
metylkrysener/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA	
aromater >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA	
bensen	<0.010		mg/kg TS	2	1	VITA	
toluen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA	
etylbenzen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA	
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA	
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA	
xylener, summa	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA	
TEX, summa *	<0.10		mg/kg TS	2	1	VITA	
naftalen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA	
acenafylen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA	
acenafaten	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA	
fluoren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA	

# Rapport

T1813326

Sida 2 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R01					
	0,0-0,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002285					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
fenantren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perlen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyliklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 3 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R01</b>					
	<b>0,5-1,0</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002286					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>98.4</b>	5.94	%	1	1	VITA
As	<1.00		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>61.0</b>	12.2	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>7.60</b>	1.52	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>53.9</b>	10.8	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>23.6</b>	4.73	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>25.3</b>	5.0	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>3.9</b>	0.8	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>47.6</b>	9.53	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>48.4</b>	9.7	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<24		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	255	51	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	0.279		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	1.1	0.4	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	1.1		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<0.010		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<0.10		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafaten	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	0.125	0.031	mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	0.104	0.026	mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	0.134	0.034	mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	0.093	0.023	mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	0.142	0.036	mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	0.112	0.028	mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perlylen	0.170	0.043	mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 4 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R01					
	0,5-1,0					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002286					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	0.88		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	0.35		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	0.53		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	0.36		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	0.52		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 5 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R02					
	0,0-0,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002287					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	97.8	5.90	%	1	1	VITA
As	<1.00		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	0.44	0.09	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<0.10		mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	0.36	0.07	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	0.19	0.04	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<5.0		mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<1.0		mg/kg TS	1	1	VITA
V	0.34	0.07	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<1.0		mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<24		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	30	6	mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<0.010		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<0.050		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<0.10		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaftylen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaften	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<0.100		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<0.080		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 6 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R02					
	0,0-0,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002287					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 7 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R02</b>					
	<b>1,0-1,5</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002288					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>91.4</b>	5.51	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>44.4</b>	8.88	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>0.11</b>	0.02	mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>8.08</b>	1.62	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>51.9</b>	10.4	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>35.6</b>	7.12	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>28.9</b>	5.8	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>7.9</b>	1.6	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>33.7</b>	6.74	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>44.5</b>	8.9	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>41</b>	8	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafoten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 8 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R02					
	1,0-1,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002288					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 9 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R03</b>					
	<b>0,0-0,5</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002289					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>95.7</b>	5.77	%	1	1	VITA
As	<b>6.41</b>	1.28	mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>43.5</b>	8.70	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>0.14</b>	0.03	mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>7.48</b>	1.50	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>47.4</b>	9.48	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>15.5</b>	3.11	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>14.2</b>	2.8	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>9.8</b>	2.0	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>30.4</b>	6.09	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>41.0</b>	8.2	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>116</b>	23	mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaftylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaften	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>0.092</b>	0.023	mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>0.081</b>	0.020	mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 10 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R03					
	0,0-0,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002289					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	0.17		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	0.092		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	0.081		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	0.17		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 11 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R04</b>					
	<b>0,0-0,5</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002290					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>94.0</b>	5.67	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>43.8</b>	8.76	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>6.81</b>	1.36	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>29.2</b>	5.85	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>16.3</b>	3.26	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>16.3</b>	3.2	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>7.6</b>	1.5	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>30.4</b>	6.09	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>42.9</b>	8.6	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>49</b>	10	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafaten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 12 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R04					
	0,0-0,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002290					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 13 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R04</b>					
	<b>0,5-1,0</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002291					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>94.4</b>	5.69	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>37.4</b>	7.48	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>0.12</b>	0.02	mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>6.68</b>	1.34	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>27.1</b>	5.42	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>17.2</b>	3.43	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>14.4</b>	2.9	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>8.0</b>	1.6	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>28.9</b>	5.78	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>46.0</b>	9.2	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>20</b>	4	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafoten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 14 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R04					
	0,5-1,0					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002291					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 15 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R05</b>					
	<b>0,0-0,7</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002292					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>77.5</b>	4.68	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>25.2</b>	5.03	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>4.54</b>	0.91	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>15.6</b>	3.12	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>13.6</b>	2.72	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>9.2</b>	1.8	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>5.7</b>	1.1	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>18.7</b>	3.74	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>30.4</b>	6.1	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>33</b>	7	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafoten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 16 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R05					
	0,0-0,7					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002292					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 17 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R05</b>					
	<b>2,0-2,5</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002293					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>77.6</b>	4.69	%	1	1	VITA
As	<b>2.64</b>	0.53	mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>79.9</b>	16.0	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>0.22</b>	0.04	mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>12.7</b>	2.53	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>42.2</b>	8.43	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>33.6</b>	6.72	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>32.8</b>	6.6	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>18.1</b>	3.6	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>46.4</b>	9.28	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>79.2</b>	15.8	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaftylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaften	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 18 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R05					
	2,0-2,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002293					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 19 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R06</b>					
	<b>0,0-0,5</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002294					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>96.0</b>	5.79	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>61.5</b>	12.3	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>8.72</b>	1.74	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>39.9</b>	7.97	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>26.1</b>	5.23	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>22.3</b>	4.4	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>7.7</b>	1.5	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>42.9</b>	8.58	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>51.2</b>	10.2	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>48</b>	10	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafaten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 20 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R06					
	0,0-0,5					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002294					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 21 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R06</b>					
	<b>0,5-1,0</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002295					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>94.8</b>	5.72	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>49.6</b>	9.91	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>8.40</b>	1.68	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>32.9</b>	6.58	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>33.8</b>	6.76	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>21.7</b>	4.3	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>10.0</b>	2.0	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>35.2</b>	7.03	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>46.3</b>	9.2	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>21</b>	4	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafoten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 22 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R06					
	0,5-1,0					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002295					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 23 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R07</b>					
	<b>0,0-0,2</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002296					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>80.2</b>	4.84	%	1	1	VITA
As	<b>&lt;1.00</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>39.2</b>	7.84	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>6.25</b>	1.25	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>23.4</b>	4.68	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>19.1</b>	3.82	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>12.8</b>	2.6	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>11.2</b>	2.2	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>27.2</b>	5.44	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>52.3</b>	10.4	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>30</b>	6	mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromatiskt >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenafaten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 24 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R07					
	0,0-0,2					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002296					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA
diklormetan	<0.080		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-dikloretan	<0.050		mg/kg TS	3	1	VITA
trans-1,2-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
cis-1,2-dikloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
1,2-diklorpropan	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
triklormetan	<0.030		mg/kg TS	3	1	VITA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,1-trikloretan	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1,2-trikloretan	<0.040		mg/kg TS	3	1	VITA
trikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA
tetrakloreten	<0.020		mg/kg TS	3	1	VITA
vinyklorid	<0.10		mg/kg TS	3	1	VITA
1,1-dikloreten	<0.010		mg/kg TS	3	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 25 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	<b>18R07</b>					
	<b>0,2-1,0</b>					
Provtagare	<b>Sofia Sjögren</b>					
Provtagningsdatum	<b>2018-04-23</b>					
Labnummer	O11002297					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	<b>87.4</b>	5.27	%	1	1	VITA
As	<b>2.07</b>	0.41	mg/kg TS	1	1	VITA
Ba	<b>56.5</b>	11.3	mg/kg TS	1	1	VITA
Cd	<b>0.16</b>	0.03	mg/kg TS	1	1	VITA
Co	<b>8.94</b>	1.79	mg/kg TS	1	1	VITA
Cr	<b>32.5</b>	6.50	mg/kg TS	1	1	VITA
Cu	<b>23.7</b>	4.74	mg/kg TS	1	1	VITA
Hg	<b>&lt;0.20</b>		mg/kg TS	1	1	VITA
Ni	<b>20.0</b>	4.0	mg/kg TS	1	1	VITA
Pb	<b>12.7</b>	2.5	mg/kg TS	1	1	VITA
V	<b>36.2</b>	7.25	mg/kg TS	1	1	VITA
Zn	<b>60.4</b>	12.1	mg/kg TS	1	1	VITA
alifater >C5-C8	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C8-C10	<b>&lt;4.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C10-C12	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C12-C16	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C5-C16 *	<b>&lt;24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
alifater >C16-C35	<b>&lt;20</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C8-C10	<b>&lt;0.480</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C10-C16	<b>&lt;1.24</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylpyrener/metylfluorantener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
metylkrysener/methylbens(a)antracener	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
aromater >C16-C35	<b>&lt;1.0</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bensen	<b>&lt;0.010</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
toluen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
etylbenzen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
m,p-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
o-xylen	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
xylener, summa	<b>&lt;0.050</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
TEX, summa *	<b>&lt;0.10</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
naftalen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaftylen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
acenaften	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fenantren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
antracen	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
fluoranten	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
pyren	<b>&lt;0.100</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
krysen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(b)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(k)fluoranten	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
bens(a)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
dibens(ah)antracen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
benso(ghi)perylen	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA
indeno(123cd)pyren	<b>&lt;0.080</b>		mg/kg TS	2	1	VITA

# Rapport

T1813326

Sida 26 (28)

PVKINJQ6HT



Er beteckning	18R07					
	0,2-1,0					
Provtagare	Sofia Sjögren					
Provtagningsdatum	2018-04-23					
Labnummer	O11002297					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa 16*	<0.72		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa cancerogena*	<0.28		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa övriga*	<0.44		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa L*	<0.15		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa M*	<0.25		mg/kg TS	2	1	VITA
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	2	1	VITA

\* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

	<b>Metod</b>
1	<p>Bestämning av metaller, MS-1 inkl. provberedning. Bestämning av metaller enligt metod baserad på US EPA 200.7 och ISO 11885 efter uppslutning med HNO<sub>3</sub>. Mätning utförs med ICP-AES. Provet torkas och siktas innan analys.</p> <p>Rev 2013-09-19</p>
2	<p>Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av methylpyrener/metylfluorantener och methylkrysener/methylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)  Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS.  PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.  Summa PAH L: naftalen, acenafthen och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenanthen, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.</p> <p>Rev 2016-01-26</p>
3	<p>Paket OJ-6A inkl. vinylklorid. Bestämning av klorerade kolväten, enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009. Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS.</p> <p>Rev 2013-09-19</p>

	<b>Godkännare</b>
VITA	Viktoria Takacs

	<b>Utf<sup>1</sup></b>
1	<p>För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfě 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfě 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.</p>

<sup>1</sup> Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).



Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.