

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

123000809-002
2018-11-14

Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholm Ånn 7



GEOTEKNISK OCH ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MUR- GEOTEKNIK

COPYRIGHT © PÖRY SWEDEN AB

Alla rättigheter förbehålls. Mångfaldigande av innehållet i detta dokument, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätten av den 30 december 1960 förbjudet utan skriftligt medgivande av Pöry Sweden AB. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, stencilering, bandinspelning etc.

Intern dokumentkontroll

Klient Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Rubrik Geoteknisk och översiktlig miljöteknisk markundersökning
Projekt Ånn 7

Projektnr. 123000809-002

Klassificering
Plan/Reg./Serienr.

Filnamn MUR Ånn 7 2018-11-13.docx
Mapp
System Microsoft Word 14.0

Original

Daterad
Utfärdare/Befattning/Namnteckning

2018-11-13
Tommy Olausson/Handläggare Geoteknik/

Kontrolldatum
Kontrollerad
av/Befattning/Namnteckning

2018-11-13
Christopher Roxström Uppdragsledare Geoteknik/

1	OBJEKT	2
2	ÄNDAMÅL	2
3	UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN	2
4	STYRANDA DOKUMENT	2
5	GEOTEKNISK KATEGORI.....	2
6	BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN.....	3
6.1	TOPOGRAFI OCH YTBESEKAFFENHET	3
7	UTSÄTTNING/INMÄTNING	4
8	GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR	4
8.1	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR	4
8.2	UNDERSÖKNINGSPERIOD	4
8.3	FÄLTINGENJÖRER	4
9	HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR	4
10	ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING.....	4
10.1	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR	4
10.2	DOKUMENTATION AV JORDARTER OCH FÄLTANALYSER	4
10.3	LABORATORIEANALYSER	5
10.4	KALIBRERING OCH CERTIFIERING	5
11	BILAGOR.....	5
12	RITNINGAR.....	5
13	VÄRDERING AV UNDERSÖKNING	5

1 OBJEKT

På uppdrag av Micasa Fastigheter i Stockholm AB har Pöry Sweden AB genomfört en geoteknisk och översiktlig miljöteknisk markundersökning inför planerad nybyggnad av vård- och omsorgsboende, seniorbostäder samt förskola vid fastigheten Ånn 7 i Årsta, Stockholm.

2 ÄNDAMÅL

I rapporten redovisas resultat av utförda fältundersökningar.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Underlag utgörs av:

- Jordartskarta från SGU.
- Situationsplan på planerade byggnader i PDF-format, erhållna av beställaren
- Ledningsunderlag från samlingskartan, Stockholm Vatten och Avfall
- Ledningsunderlag interna ledningar erhållit beställaren
- ”Startpromemoria för planläggning av Ånn 7 mm”, Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2018-11-13
- ”Underlag för miljö- och hälsofrågor”, Stockholms Stad, miljöförvaltningen, 2017-12-04

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997- 2 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Styrande dokument planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2
Fältutförande	SS-EN ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl. komplettering 2013.

Tabell 2. Styrande dokument provning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Skruvprovtagning	ISO/FDIS 22475-1
Jord-Bergsondering(JB2)	SGF Rapport 4:2012

Tabell 3. Styrande dokument laboratorieundersökning.

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Rutinundersökning	Analyser utförda i enlighet med Svensk standard eller angivna metoder, vilka anges i respektive protokoll

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersökningsområdet ligger längs Årstavägen i stadsdelen Årsta. Området avgränsas av Årstavägen i söder, Ottsjövägen i öster och årstaskogen i väster.



Figur 1. Aktuellt undersökningsområde markerad med röd polygon. (Google Earth, 2018).

Undersökningsområdet utgörs befintligt vård- och omsorgsboende med tillhörande parkerings- gräs- samt parkytter i anslutning till detta. Området är relativt flackt och sluttar generellt västerut från nivå ca +20 i öst till ca + 17 i väst. I områdets norra del finns en mindre, skogsbevuxen höjd där även berg i dagen förekommer. Längs områdets nordvästra kant sluttar marken kraftigt från skogshöjden ner mot Årstavägen.

Enligt SGU:s jordartskarta (figur 2) består de ytliga jordarna i området av glacial lera (gult fält), angränsande i norr och sydväst till områden med berg i dagen (rött fält) samt tunt moräntäcke på berg (rött fält med vita prickar). Enligt SGU:s jorddjupskarta uppgår jorddjupet i området till mellan 0 och 3 meter.



Figur 1, SGU's jordkarta med ungefärlig placering av undersökningsområdet markerat med blå polygon.

7 UTSÄTTNING/INMÄTNING

Använt koordinatsystemet är *SWEREF 99 18 00* i plan och *RH 2000* i höjd.

Utsättning av undersökningspunkter har utförts av Tommy Olausson med RTK-GPS av fabrikat Trimble i mätningklass B. Lägen framgår av planritning G-10.1-01.

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 Utförda undersökningar

Geotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn Geotech 604 D.

Tabell 4. Utförda undersökningar

Undersökningsmetod	Antal
Jord-bergsondering (JB2)	15 st
Störd provtagning med skruv (Skr)	4 st

8.2 Undersökningsperiod

Geotekniska fältarbeten har utförts den 8-10 oktober 2018.

8.3 Fältingenjörer

Geotekniska fältarbeten har utförts av fältingenjörerna Tommy Olausson och Joachim Westling, Pöry Sweden AB.

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Inget markvatten eller någonstående grundvattenyta observerades i någon av undersökningspunkterna i samband med fältundersökningen.

10 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

Läget för provtagningspunkter av jord redovisas på plan enligt den geotekniska undersökningen, ritning G-10.1-01 tillhörande denna MUR/Geo.

10.1 Utförda undersökningar

Provtagning av jord utfördes med skruvprovtagning i 5 punkter.

10.2 Dokumentation av jordarter och fältanalyser

Jordproven okulärbedömdes i samband med provtagningen i fält utifrån SGF:/BGS:s beteckningssystem 2001:2 samt färg- och luktintryck.

10.3 Laboratorieanalyser

Resultatet av utförda laboratorieanalyser redovisas i Bilaga 1. Analyspaket samt provtagningspunkt och nivå redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Analyspaket samt provtagningspunkt och nivå

Punkt	Djup	Orgnv	M10+Hg	Anmärkning
01	0-1,0m	X	X	
06	0-1,0m	X	X	
08	0-1,0m		X	
12	0-1,0m		X	
14	0-1,0m		X	
14	1,0-1,8m	X	X	

10.4 Kalibrering och certifiering

Synlab är ackrediterat av Swedac. Granskningsansvarig för utförda laboratorieundersökningar har varit Patric Eklundh, Laboratoriechef Synlab Linköping.

11 BILAGOR

Bilaga 1 Laboratorieresultat miljö

12 RITNINGAR

G-10.1-01, Planritning geoteknik, A1 1:500

G-10.2-01, Sektionsritning geoteknik, A1 1:200/100 (L/H)

G-10.3-01, Enstaka borrhålsritning geoteknik, A1 1:100

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Sondering är utförd i 15st punkter. Undersökningsmetoderna har anpassats till bergytans relativt grunda djup och de i huvudsak fasta jordarna på platsen. Provtagning av jord på större djup än de utförda sonderingarna har ej kunnat utföras p.g.a. fasta jordar samt hårt packad fyllning under hårdgjorda ytor.

BILAGA 1

Uppdragsgivare
Pöyry Sweden ABHotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 01	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätsäkerhet	Enhet
SS-ISO 11465-1:1995	Torrsubstans	92.5	± 9.25	%
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Alifater > C5-C8	< 1.2	± 0.54	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Alifater > C8-C10	< 2	± 0.60	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C10-C12	< 10	± 3.0	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C12-C16	< 10	± 3.0	mg/kg TS
Beräknad	Alifater summa > C5-C16	< 10		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C16-C35	34	± 8.5	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C8-C10	< 1	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C10-C16	< 1	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C16-C35	2.0	± 0.40	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Bensen	< 0.003	± 0.0015	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Toluen	< 0.1	± 0.040	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Etylbensen	< 0.1	± 0.030	mg/kg TS
Beräknad	Xylen	< 0.1		mg/kg TS
Beräknad	TEX, Summa	< 0.15		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Acenafoten	0.046	± 0.0092	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Acenaftylen	0.16	± 0.032	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Naftalen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
Beräknad	PAH-L,summa	0.21		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Antracen	0.32	± 0.064	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fenantren	1.1	± 0.22	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fluoranten	2.3	± 0.46	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fluoren	0.086	± 0.017	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Pyren	1.6	± 0.32	mg/kg TS
Beräknad	PAH-M,summa	5.4		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(a)antracen	1.1	± 0.22	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(a)pyren	0.99	± 0.20	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(b)fluoranten	1.5	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(k)fluoranten	0.48	± 0.096	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(ghi)perylen	0.85	± 0.17	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Kryslen + Trifenylen	1.1	± 0.22	mg/kg TS

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

BILAGA 1



Kopia

Rapport Nr 18439574

Uppdragsgivare

Pöyry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 01	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
GC-MS, egen metod	Dibens(a,h)antracen	0.19	± 0.038	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.71	± 0.14	mg/kg TS
Beräknad	PAH-H,summa	6.9		mg/kg TS
Beräknad	PAH,summa cancerogena	6.1		mg/kg TS
Beräknad	PAH,summa övriga	6.5		mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Arsenik, As	3.3	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Barium, Ba	50	± 10	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Bly, Pb	61	± 12	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kadmium, Cd	0.25	± 0.14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kobolt, Co	7.4	± 1.5	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Koppar, Cu	24	± 4.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Krom, Cr	29	± 5.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Nickel, Ni	15	± 3.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Vanadin, V	34	± 6.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Zink, Zn	83	± 17	mg/kg TS
EN 16173 mod,SS-EN 1483	Kvicksilver, Hg	0.054	± 0.016	mg/kg TS

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping 2018-11-07

Kopia sänds till

christopher.roxstrom@poyry.com

**Patric Eklundh
Laboratoriechef**



BILAGA 1

Uppdragsgivare

Pöyry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 06	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätsäkerhet	Enhet
SS-ISO 11465-1:1995	Torrsubstans	92.8	± 9.28	%
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Alifater > C5-C8	< 1.2	± 0.54	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Alifater > C8-C10	< 2	± 0.60	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C10-C12	< 10	± 3.0	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C12-C16	< 10	± 3.0	mg/kg TS
Beräknad	Alifater summa > C5-C16	< 10		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C16-C35	< 10	± 4.5	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C8-C10	< 1	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C10-C16	< 1	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C16-C35	< 1	± 0.30	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Bensen	< 0.003	± 0.0015	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Toluen	< 0.1	± 0.040	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Etylbensen	< 0.1	± 0.030	mg/kg TS
Beräknad	Xylen	< 0.1		mg/kg TS
Beräknad	TEX, Summa	< 0.15		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Acenafoten	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Acenaftylen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Naftalen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
Beräknad	PAH-L,summa	< 0.03		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Antracen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fenantren	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fluoranten	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fluoren	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Pyren	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
Beräknad	PAH-M,summa	< 0.05		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(a)antracen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(a)pyren	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(b)fluoranten	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(k)fluoranten	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(ghi)perylene	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Krysen + Trifenylen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

BILAGA 1



Kopia

Rapport Nr 18439575

Uppdragsgivare

Pöyry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 06	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
GC-MS, egen metod	Dibens(a,h)antracen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
Beräknad	PAH-H,summa	< 0.08		mg/kg TS
Beräknad	PAH,summa cancerogena	< 0.2		mg/kg TS
Beräknad	PAH,summa övriga	< 0.3		mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Arsenik, As	3.6	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Barium, Ba	55	± 11	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Bly, Pb	17	± 3.4	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kadmium, Cd	< 0.2	± 0.14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kobolt, Co	9.8	± 2.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Koppar, Cu	22	± 4.4	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Krom, Cr	33	± 6.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Nickel, Ni	16	± 3.2	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Vanadin, V	37	± 7.4	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Zink, Zn	59	± 12	mg/kg TS
EN 16173 mod,SS-EN 1483	Kvicksilver, Hg	0.023	± 0.007	mg/kg TS

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping 2018-11-07

Kopia sänds till

christopher.roxstrom@poyry.com

**Patric Eklundh
Laboratoriechef**

Kopia

Rapport Nr 18439588

Uppdragsgivare

Pöry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

BILAGA 1

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 08	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-ISO 11465-1:1995	Torrsubstans	87.6	± 8.76	%
EN 16173mod,EN ISO 11885	Arsenik, As	4.2	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Barium, Ba	66	± 13	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Bly, Pb	20	± 4.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kadmium, Cd	< 0.2	± 0.14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kobolt, Co	7.9	± 1.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Koppar, Cu	15	± 3.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Krom, Cr	30	± 6.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Nickel, Ni	14	± 2.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Vanadin, V	39	± 7.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Zink, Zn	100	± 20	mg/kg TS
EN 16173 mod,SS-EN 1483	Kvicksilver, Hg	0.039	± 0.012	mg/kg TS

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2018-11-06

Kopia sänds till
christopher.roxstrom@pory.comPatric Eklundh
Laboratoriechef

BILAGA 1



Uppdragsgivare

Pöry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt

Mark

Projekt : Micasa Ånn7
 Konsult/ProjNr : Tommy Olausson
 Provtyp : Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 12	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätsäkerhet	Enhet
SS-ISO 11465-1:1995	Torrsubstans	92.4	± 9.24	%
EN 16173mod,EN ISO 11885	Arsenik, As	3.2	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Barium, Ba	60	± 12	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Bly, Pb	31	± 6.2	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kadmium, Cd	0.20	± 0.14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kobolt, Co	9.6	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Koppar, Cu	64	± 13	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Krom, Cr	33	± 6.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Nickel, Ni	19	± 3.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Vanadin, V	39	± 7.8	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Zink, Zn	100	± 20	mg/kg TS
EN 16173 mod,SS-EN 1483	Kvicksilver, Hg	0.021	± 0.006	mg/kg TS

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping 2018-11-05

Kopia sänds till
christopher.roxstrom@pory.comPatric Eklundh
Laboratoriechef

BILAGA 1



Uppdragsgivare

Pöry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt	: Micasa Ånn7
Konsult/ProjNr	: Tommy Olausson
Provtyp	: Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 14	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 0-1.0 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-ISO 11465-1:1995	Torrsubstans	93.4	± 9.34	%
EN 16173mod,EN ISO 11885	Arsenik, As	3.2	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Barium, Ba	66	± 13	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Bly, Pb	20	± 4.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kadmium, Cd	< 0.2	± 0.14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kobolt, Co	11	± 2.2	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Koppar, Cu	51	± 10	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Krom, Cr	43	± 8.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Nickel, Ni	20	± 4.0	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Vanadin, V	48	± 9.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Zink, Zn	100	± 20	mg/kg TS
EN 16173 mod,SS-EN 1483	Kvicksilver, Hg	0.017	± 0.005	mg/kg TS

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping 2018-11-05

Kopia sänds till
christopher.roxstrom@pory.comPatric Eklundh
Laboratoriechef

BILAGA 1

Rapport Nr 18439582

Uppdragsgivare

Pöry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 14	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 1.0-1.8 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätsäkerhet	Enhet
SS-ISO 11465-1:1995	Torrsubstans	91.6	± 9.16	%
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Alifater > C5-C8	< 1.2	± 0.54	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Alifater > C8-C10	< 2	± 0.60	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C10-C12	< 10	± 3.0	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C12-C16	< 10	± 3.0	mg/kg TS
Beräknad	Alifater summa > C5-C16	< 10		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Alifater > C16-C35	100	± 25	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C8-C10	< 1	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C10-C16	< 1	± 0.30	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Aromater > C16-C35	< 1	± 0.30	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Bensen	< 0.003	± 0.0015	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Toluen	< 0.1	± 0.040	mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod	Etylbensen	< 0.1	± 0.030	mg/kg TS
Beräknad	Xylen	< 0.1		mg/kg TS
Beräknad	TEX, Summa	< 0.15		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Acenafoten	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Acenaftylen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Naftalen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
Beräknad	PAH-L,summa	< 0.03		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Antracen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fenantren	0.034	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fluoranten	0.067	± 0.013	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Fluoren	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Pyren	0.070	± 0.014	mg/kg TS
Beräknad	PAH-M,summa	0.17		mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(a)antracen	0.054	± 0.011	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(a)pyren	0.058	± 0.012	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(b)fluoranten	0.083	± 0.017	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(k)fluoranten	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Benso(ghi)perylen	0.056	± 0.011	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Kryslen + Trifenylen	0.047	± 0.0094	mg/kg TS

Angiven mätsäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätsäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 18439582**BILAGA 1**

Uppdragsgivare
Pöyry Sweden AB

Hotellgatan 5
602 22 NORRKÖPING

Avser

Projekt	Mark
Projekt : Micasa Ånn7	
Konsult/ProjNr : Tommy Olausson	
Provtyp : Mark	

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2018-10-10	Ankomstdatum	: 2018-10-31
Provets märkning	: 14	Ankomsttidpunkt	: 0520
Provtagningsdjup	: 1.0-1.8 m		
Provtagare	: -		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
GC-MS, egen metod	Dibens(a,h)antracen	< 0.03	± 0.0090	mg/kg TS
GC-MS, egen metod	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.037	± 0.0090	mg/kg TS
Beräknad	PAH-H,summa	0.34		mg/kg TS
Beräknad	PAH,summa cancerogena	0.28		mg/kg TS
Beräknad	PAH,summa övriga	< 0.3		mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Arsenik, As	3.9	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Barium, Ba	57	± 11	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Bly, Pb	70	± 14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kadmium, Cd	0.22	± 0.14	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Kobolt, Co	9.6	± 1.9	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Koppar, Cu	36	± 7.2	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Krom, Cr	28	± 5.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Nickel, Ni	16	± 3.2	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Vanadin, V	38	± 7.6	mg/kg TS
EN 16173mod,EN ISO 11885	Zink, Zn	91	± 18	mg/kg TS
EN 16173 mod,SS-EN 1483	Kvicksilver, Hg	0.048	± 0.014	mg/kg TS

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen är utförd enligt standard, dvs på den fraktion av det inskickade provet som är < 2 mm.

Linköping 2018-11-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kopia sänds till

christopher.roxstrom@poyry.com

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kontrollnr 1716 8613 5366 0046



1

2


3

4

5

6

CAD TYP AutoCAD

**FÖRKLARINGAR**


KOORDINAT-
SYSTEM — SWEREF 99 1800
HÖJDSYSTEM — RH2000

BETECKNINGAR


ALLM. — ENLIGHT-SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM
VERSION 2001c
(www.sgf.net)

RITNINGEN AVSER ENDAST GEOTEKNIK
INFORMATION

B



C



Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Stockholm
Ånn 7

PÖRY

Uppdrag	Ritad av	Hanläggare
123000809-002	T.O	T.O
Datum	Ansvarig	Företag/avd
2018-11-12	T.O	PÖRY SWEDEN AB

STOCKHOLM
GEOTEKNIK UNDERSÖKNING
SEKTIONSRITNING

SKALA 1:200
0 1 2 5 10 15 20
METER

Skala	Ritningsnummer	Blad
1:200/100 (L/H)(A1)	G-10.2-01	-

Forts.bl.

