

## FÄLTRAPPORT

<b>Uppdrag</b>	KV Klokryparen	<b>Uppdragsnr:</b> 2696
<b>Beställare</b>	Geomind	
<b>Uppdragsledare</b>	Victor Enbom	
<b>Borrledare</b>	Alejandro Ortiz	
<b>Fältpersonal</b>	Ian Gotthard	
<b>Arbetsmiljöplan</b>	AMP Gaia Survey AB	
<b>Fältarbetena påbörjade</b>	2022-08-18	<b>Avslutade</b> 2022-08-18
<b>Sökväg digital lagring</b>	H:\Gaia\Geoarkiv Gaia\2022\22122 Geomind Skärmarbryn	
<b>Hantering prover:</b>	Egen bil till Labmind	

## Mätteknik

<b>Koordinatsystem</b>	SWEREF 991800
<b>Höjdsystem</b>	RH2000
<b>Instrument</b>	Leica AS10, Leica GS15
<b>Ansvarig</b>	Ian Gotthard
<b>Tid</b>	2022-08-18

## Sondering och provtagning

<b>Utrustning</b>	<b>Senast kalibrerad</b>	<b>Bilaga</b>
Geotech 504-18	2021-11-12	Kalibrering 504 18564 2021-11-12

## Tabell utförda sonderingar/provtagningar fördelat på metod:

Metod	Antal	Styrande dokument
Jb2	3	SGF 4:2012
Jb-tot	0	SGF 4:2012
Vim	0	SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Slb	0	SGF 1:2013
Hfa (DSPH-A)	0	SS-EN ISO 22476-2:2005
CPT/CPTU	0	SS-EN ISO 22476-1:2012
Vb	0	SGF 2:93
Skr	2	SS-EN ISO 22475-1
Kaxprov	2	SS-EN ISO 22475-1
Gvr	0	SS-EN ISO 22475-1

## Utförda sonderingspunkter

Borrhål	Metod	Datum	Signatur	Väder	Temp	Spolmedium	Anmärkning/avvikelse
22GM003	Jb2	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	Vatten	
22GM007	Jb2	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	Vatten	
22GM008	Jb2	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	Vatten	

## Utförda provtagningspunkter

Borrhål	Metod	Datum	Signatur	Väder	Temp	Anmärkning/avvikelse
22GM002	Borrkax	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	Jb2 med luft
22GM006	Borrkax	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	Jb2 med luft
22GM007	Skr,miljö	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	
22GM008	Skr,miljö	22-08-18	A.Ortiz	Klart	+25	

## Installerade grundvattenrör

Gvr	Typ	Datum	Rörlängd	Rök	Avläsn	Anmärkning/avvikelse
-----	-----	-------	----------	-----	--------	----------------------

## Områdesbeskrivning och övriga noteringar

**Datum:** 2022-08-21

**Signatur:** Alejandro Ortiz

**Granskat:** Ian Gotthard